

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

83644

SAP

70025703


Reparación

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GUARDA

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.
- REQUIERE AJUSTE COMPLETO DE CARRO PORTA HORQUILLAS Y DESPLAZADOR.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

83644

SAP

70025703



Reparación

REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

83644

SAP


70025703

Reparación

REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.



ORDEN DE TRABAJO	
COTIZACIÓN Y SERVICIOS RAUFMANN CALLE 14 AV. 1400 - SAN JUAN DE LOS RIOS 9000 TEL: 903310081 - FAX: 903310082 - MAIL: SERVICIOS@RAUFMANN.MX	
Cotización: 9004	No. de Orden: RAUF 3742
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 01/04/2026
Sucursal: ESCARCEGA, CAMPECHE	País: GUATEMALA
Ubicación: ESCARCEGA, CAMPECHE	Código QR: VISA-0337
	Tipo de Servicio: CORRECTIVO
NOMENCLATURA DEL EQUIPO	
MONTACARGAS TOYOTA 32-8F02B ECO 1002283 ESCARCEGA	
FALLA REPORTADA	
REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD, FABRICACION DE GUARDA E INSTALACION (REEMPLAZO DE LA QUE YA ESTA DAMNADA)	
ITEM	DESCRIPCION
11000000	PIEZA CINTURON DE SEGURIDAD PARA MONTACARGAS
11000000	SERVICIO DE FABRICACION DE GUARDA E INSTALACION (REEMPLAZO DE LA QUE YA ESTA DAMNADA)
11000000	SERVICIO DE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD
OBSERVACIONES	
Revisar ajuste control de freno de mano y dirección.	
Fecha del Servicio: 02/04/2026	Horómetro: 7450.6
Firma y Firma del Asesor	
Firma y Firma del Asesor	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

