

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE TAPA DE FUSIBLERA PARA TOYOTA



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirafa - Zona Norte Pinar del Sur
Vialempires - Tel Aviv - México 80028
Tel: 983375550 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: HUMANGUILLO
Ubicación:

No. de Orden: KALP 3858
Fecha: 20/06/2020
Codigo QR: VMSA-0155
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG05 S. 65308 NO. ECO 70024258 2.5 TON

TIPO DE SERVICIO
REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE NIVEL DE ANTICONGELANTE EN RECUPERADOR

SERVICIO: SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE NIVEL DE ANTICONGELANTE EN RECUPERADOR

OBSERVACIONES
Se realizó revisión
de niveles
el equipo está todo bien

Fecha del Servicio: 20/06/2020
Horario: 9:00 a 12:00

Nombre y Firma del Cliente: [Firma]
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
Nombre y Firma del Asesor: [Firma]

