

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

SAP

70023967

Reparación

INSTALACIÓN DE CILINDRO DE DESPLAZADOR LATERAL



KAUFMANN	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:	AGENCIA VMSA
Ubicación:	
NOMBRE DEL EQUIPO: MONIT. TOYOTA MOD. 95445 S 20100 NO ECO 10003807 CAP. 4.5 T	
TÍTULO DEL SERVICIO: INSTALACIÓN DE CILINDRO DE DESPLAZADOR LATERAL	
CÓDIGO DEL SERVICIO: 1000000	
SERVICIO: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CILINDRO DE DESPLAZADOR LATERAL	
OBSERVACIONES:	
- Servicio Realizado	
* El equipo requiere mantenimiento a sistema de gas y niveles de fluido de dirección debido a que hubo un aumento y a falta de mantenimiento a la muelle	
* Revisión muelle de acero hidráulico	
* La bomba de frenos empieza a hacer ruido de acero	
* Requiere instalación de freno y fuerza en rueda lateral izquierda	
* Requiere instalación de fuerza en rueda lateral derecha	
21/04/2026	
17/08/2026	
Nombre y Firma del Cliente: [Firma]	
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]	
Nombre y Firma del Asesor: [Firma]	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

