

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

91321

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DE FRENO Y PEDAL DE INCH

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUCION Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirsa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86023
Tel. 983370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: Cárdenas

No. de Orden: KAUF 3969
Fecha: 07/May/2025
Codigo QR: VHSA-0155
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F-G25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

FALTA REPORTADA
REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DE FRENO Y PEDAL DE INCH

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE FRENO
1.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE INCH



OBSERVACIONES
Cambio de resortes
Resorte articulado 2115

Fecha del Servicio: 7-05-26 Horómetro: 9989.3

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Hoja 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

91321

SAP

70024298

Reparación

SUMINISTRO DE 2LT DE ANTICONGELANTE

Kaufmann

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirsa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86023
Tel: 983370569 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: Cárdenas

No. de Orden: KAUF 3969
Fecha: 07May/2025
Codigo QR: VHSA-0155
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

FALTA REPORTADA

REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DE FRENO Y PEDAL DE INCH

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE FRENO
1.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE INCH

OBSERVACIONES

Cambio de resortes
Resorte anticongelante 2LT

Fecha del Servicio: 7-05-26 Horómetro: 9989.3

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*

Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Hoja 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

91321

SAP

70024298

Reparación

DESARMADO DE SISTEMA DE FRENOS PARA
INSTALACIÓN DE RESORTE DE PEDAL

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUCION Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirsa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86023
Tel: 983370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: Cárdenas

No. de Orden: KAUF 3969
Fecha: 07May/2025
Codigo QR: VHSA-0155
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8F-G25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

FALTA REPORTADA

REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DE FRENO Y PEDAL DE INCH

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE FRENOS
1.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE INCH


OBSERVACIONES

Cambio de resortes
Resorte articulado 2115

Fecha del Servicio: 7-05-26 Horómetro: 9989.3

Nombre y Firma del Cliente: *Luís Gudiño*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Hoja 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.