

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92317

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE BANDA DE ALTERNADOR Y ALTERNADOR.



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Japa, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Toluca.
Cof. 961 300 8228
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 70022016
Empresa: Carretera LOMA
Solicitante: Carretera LOMA

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Toyota
Modelo: 3125
Serie: 3125

Nº de certificación: 117057238
Fecha: 2020
Tipo de servicio: REPARACIÓN

FALLA REPORTADA

1

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos.	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REPARACIONES A UTILIZAR

Pos.	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

OBSERVACIONES

Se realizó instalación de alternador y banda de alternador
Se realizó prueba operativa

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

FECHA	HORA	TECNICO	ASISTENTE
15	05	2020	

NOBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Manuel...



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92317

SAP

7002016

Reparación

DESMONTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE JOYSTICK.



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Japa, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Toluca.
Cof. 565 300 8228
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 7002016
Empresa: Carretera LOM
Solicitante: Carretera LOM

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Toyota
Modelo: 311-170-25
Serie: 311-170-25

Nº de certificación: 117107438
Fecha: 11/07/2016
Tipo de servicio: Reparación

FALLA REPORTADA

1. Se reporta falla de funcionamiento del joystick.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Joystick
2	1	Unidad	Botón
3	1	Unidad	Botón
4	1	Unidad	Botón
5	1	Unidad	Botón
6	1	Unidad	Botón
7	1	Unidad	Botón

REPARACIONES A UTILIZAR

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Joystick
2	1	Unidad	Botón
3	1	Unidad	Botón
4	1	Unidad	Botón
5	1	Unidad	Botón
6	1	Unidad	Botón
7	1	Unidad	Botón

OBSERVACIONES



Se realizó mantenimiento preventivo y ajuste de joystick.
Se realizaron pruebas operativas.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

FECHA	HORA	TECNICO	ASISTENTE
15	08:30	2010	2010

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Manuel Garcia



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92317

SAP

7002016

Reparación

HORÓMETRO.



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle 1a. Agua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Toluca.
Cof. 061 300 8024
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES
N° de Orden: 7002016
Empresa: CAJONERA LOMA
Solicitante: Y
N° de cotización: 117707438
Fecha: 15/05/2020
Codigo QR:
Tipo de servicio:

DATOS DEL EQUIPO
Marca: Toyota
Modelo: 311-170-25
No. Económico /
Licencia: 220 226
Capacidad: 3300 KG
Horómetro / Km: 79345.0

FALLA REPORTADA
1.

ACTIVIDADES A REALIZAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

REPARACIONES A UTILIZAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OBSERVACIONES
Se realiza protección de culatraz y banda de alfilerado
Se realizan pruebas operativas

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
15 JUN 05 2020
NOMBRE: R. J. J. J.
FIRMA:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.