




|                 |             |                     |          |                   |            |                   |                     |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ABREU | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF4020            | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI  | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | ANACLETO<br>CANABAL | <b>Horómetro:</b> | 132.1HRS   |

- REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICIÓN





|                 |             |                     |          |                   |            |                   |                     |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | OSCAR ABREU | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0557  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF4020            | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI  | <b>Modelo:</b>      | FG30N-LP | <b>Serie:</b>     | AF13F10542 | <b>Ubicación:</b> | ANACLETO<br>CANABAL | <b>Horómetro:</b> | 132.1HRS   |

- REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICIÓN Y INSTALACIÓN CORRECTA DE LINEAS.

