



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	




*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF4036	Fecha:	19/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CIA06352V	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REVISIÓN Y LIMPIEZA A SISTEMA DE FRENOS PARA VERIFICAR BUEN ESTADO DE LOS COMPONENTES
- REQUIERE REVISIÓN DE RETENES DE MAZA O EN SU CASO REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES DAÑADOS