

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93065

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE.



Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENGUE

No. de Orden: KALP-4052
Fecha: 21 May 2026
Código QR: VISA-9130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MDK 32-8F025 B 81648 NO. ECO 70023390 2.5 TON

OTRAS SERVICIOS
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA (SE PERCIBE OLOR A QUEMADO Y BUENA COMO SI FUERA A APAGARSE)



T.000000 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA (SE PERCIBE OLOR A QUEMADO Y BUENA COMO SI FUERA A APAGARSE)

OBSERVACIONES
Reparación de Atención de Cables en arnes de Bavin
Reemplazo de arnes de bovina
Chequeo de niveles por donde asomaba

Fecha del Servicio: 22-05-2026
Recibo: 129077


Nombre y Firma del Cliente: [Firma]
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93065

SAP

70023390

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF (1 LT)



Formulario de servicio de mantenimiento:

Código: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENGUE

No. de Orden: KALIF - 4052
Fecha: 21 May 2026
Código QR: VISA-9130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 B. 81648 NO. ECO 70023390 2.5 TON

ALTA REVISIÓN
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA (SE PERCIBE OLOR A QUEMADO Y BUENA COMO SI FUERA A APAGARSE)

T000000 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA (SE PERCIBE OLOR A QUEMADO Y BUENA COMO SI FUERE A APAGARSE)

OBSERVACIONES
+ Reparación de Aterracción de Cables en arnes de bovin
+ Remplazo de arnes de bovin
+ Chequeo de niveles por donde asomaba

Fecha del Servicio: 22-05-2026
Necesarios: 12.90.77

Nombre y Firma del Cliente: [Firma]
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93065

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE ARNES DE SOLENOIDE DE BOBINA.



Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENGUE

No. de Orden: KALF 4052
Fecha: 21 May 2018
Codigo QR: VISA-0130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT: TOYOTA MOD 32-8F025 S. 81648 NO. ECO 70023390 2.5 TON

ALTA: 21/05/2018
REVISION Y REPARACION DE FALLA (SE PERCIBE OLOR A QUEMADO Y BUENA COMO SI FUERA A APAGARSE)

T:000000 SERVICIO: SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FALLA (SE PERCIBE OLOR A QUEMADO Y BUENA COMO SI FUERA A APAGARSE)

OBSERVACIONES
+ Reparacion de conexion de cables en arnes de bobina
+ Reemplazo de arnes de bobina
+ Chequeo de niveles por donde asomaba

Fecha del Servicio: 22-05-2018
Recuento: 129077

Nombre y Firma del Cliente: [Firma]
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Página 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93065

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y AJUSTE DE TERMINAL EN ARNES DE BULBO DE ACEITE.



Forma de Servicio (Service Form) for Toyota Model 32-8F025 B, 81648 NO. ECO 70023390 2.5 TON.

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENGUE

No. de Orden: KALIF - 4052
Fecha: 21 May 2026
Código QR: VISA-9130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MODELO 32-8F025 B, 81648 NO. ECO 70023390 2.5 TON

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA (SE PERCIBE OLOR A QUEMADO Y BUENA COMO SI FUERA A APAGARSE)



T 000000 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA (SE PERCIBE OLOR A QUEMADO Y BUENA COMO SI FUERA A APAGARSE)

OBSERVACIONES
Reparación de conexión de cables en arnes de bovina
Reemplazo de arnes de bovina
Chequeo de niveles por donde se asienta

Fecha del Servicio: 22-05-2026
Recorrido: 12.90.77

Nombre y Firma del Cliente: [Firma]
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

