



|                 |                     |                   |       |                   |                   |          |                  |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| <b>Empresa:</b> | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> | VHSA- | <b>N. Orden:</b>  | <b>Fecha:</b>     | /05/2026 | <b>Técnico:</b>  |
| <b>Equipo:</b>  | <b>Modelo:</b>      | <b>Serie:</b>     |       | <b>Ubicación:</b> | <b>Horómetro:</b> | HRS      | <b>Auxiliar:</b> |

## OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE 2 JOYSTICK DE MANDO





|                 |                     |                   |       |                   |                   |          |                  |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| <b>Empresa:</b> | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> | VHSA- | <b>N. Orden:</b>  | <b>Fecha:</b>     | /05/2026 | <b>Técnico:</b>  |
| <b>Equipo:</b>  | <b>Modelo:</b>      | <b>Serie:</b>     |       | <b>Ubicación:</b> | <b>Horómetro:</b> | HRS      | <b>Auxiliar:</b> |

OBSERVACIONES: HOROMETRO 10257.3

