

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

94019

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE CHICOTE DE INCH.

Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4092
Solicitante:	MANUEL ACUÑA	Fecha:	27/May/2026
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código QR:	VHSA-0125
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON		


FALLA REPORTADA		
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CHICOTE DE FRENO DE ACERCAMIENTO		

Cantidad	Unidad	Descripciones
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CHICOTE DE FRENO DE ACERCAMIENTO OK
1.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE INCH OK

OBSERVACIONES	
Se Reemplazó Chicote de Pedal de Inch. Se Reemplazó Resorte de Inch. Se quedó todo operativo.	

Fecha del Servicio:	27/05/2026	Horómetro:	202873
---------------------	------------	------------	--------

Mano de Obra: 	Nombre y Firma del Cliente:
---	-----------------------------

Edgar M. 2026 	Nombre y Firma del Técnico:
---	-----------------------------

Nombre y Firma del Asesor:	
----------------------------	--

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

94019

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE RESORTE DE INCH.

Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4092
Solicitante:	MANUEL ACUÑA	Fecha:	27/May/2026
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código GR:	VHSA-0125
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON		

FALLA REPORTADA		
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CHICOTE DE FRENO DE ACERCAMIENTO		

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CHICOTE DE FRENO DE ACERCAMIENTO
1.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE INCH

OBSERVACIONES	
SE REEMPLAZA CHICOTE DE PEDAL DE INCH. SE REEMPLAZA RESORTE DE INCH. EQUIPO QUEDA OPERATIVO.	

Fecha del Servicio:	27/05/2026	Horómetro:	202873
---------------------	------------	------------	--------

Manuel Acuña	Edgar Mendoza	
Nombre y Firma del Cliente:	Nombre y Firma del Técnico:	Nombre y Firma del Asesor:

Página 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

94019

SAP

70022016

Reparación

HORÓMETRO.

Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4092
Solicitante:	MANUEL ACUNA	Fecha:	27/May/2026
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código QR:	VHSA-0125
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. 32-BFG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON		

FALLA REPORTADA		
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CHICOTE DE FRENO DE ACERCAMIENTO		

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CHICOTE DE FRENO DE ACERCAMIENTO
1.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE INCH

OBSERVACIONES		
* Se Reemplazó Chicote de pedal de INCH. * Se Reemplazó Resorte de INCH. * Equipo listo para Operativo.		

Fecha del Servicio:	27/05/2026	Horómetro:	202873
---------------------	------------	------------	--------

Mano de Obra	Mano de Obra	Mano de Obra
Mano de Obra	Mano de Obra	Mano de Obra



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.