





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	4117	Fecha:	04/06/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27075	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REVISIÓN Y REPARACIÓN POR FALLA DE ARRANQUE






Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	4117	Fecha:	04/06/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27075 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES:

- SE REEMPLAZO 2 RELAYS






Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	4117	Fecha:	04/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: INSPECCIÓN DEL EQUIPO

- SE REEMPLAZO EL DISTRIBUIDOR
- CABLE DE BUJIAS
- REEMPLAZO DE ROTOR





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	4117	Fecha:	04/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REVISIÓN Y REPARACIÓN FALLA DE ARRANQUE Y REVERSA

- REEMPLAZO DE SOLENOIDE DE AVANCE Y REVERSA

