



|                                   |                       |                             |                               |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0009 | <b>N. Orden:</b> 4122         | <b>Fecha:</b> 05/06/2026     | <b>Técnico:</b> FELIPE |
| <b>Equipo:</b> HYSTER             | <b>Modelo:</b> H3.5UT | <b>Serie:</b> A3C1A10879W   | <b>Ubicación:</b> TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> 3477.6 HRS | <b>Auxiliar:</b>       |

- REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS Y LIMPIEZA





|                 |                   |                     |        |                   |             |                   |             |                   |            |                  |        |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | 4122        | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | FELIPE |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER            | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT | <b>Serie:</b>     | A3C1A10879W | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> | 3477.6 HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |


- SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENO POR BAJA PRESIÓN DE LIQUIDO DE FRENOS





|                                   |                       |                             |                               |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0009 | <b>N. Orden:</b> 4122         | <b>Fecha:</b> 05/06/2026     | <b>Técnico:</b> FELIPE |
| <b>Equipo:</b> HYSTER             | <b>Modelo:</b> H3.5UT | <b>Serie:</b> A3C1A10879W   | <b>Ubicación:</b> TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> 3477.6 HRS | <b>Auxiliar:</b>       |

- REEMPLAZO DE 2 CILINDROS DE BALATAS, POR QUE NO LOGRABA SALIR EL PISTON Y EMPUJAR LA BALATA PARA UN BUEN FRENADO







|                 |                   |                     |        |                   |             |                   |             |                   |            |                  |        |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | 4122        | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | FELIPE |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER            | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT | <b>Serie:</b>     | A3C1A10879W | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> | 3477.6 HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SUMINISTRO Y NIVELACIÓN DE LIQUIDO DE FRENO





|                                   |                       |                             |                               |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0009 | <b>N. Orden:</b> 4122         | <b>Fecha:</b> 05/06/2026     | <b>Técnico:</b> FELIPE |
| <b>Equipo:</b> HYSTER             | <b>Modelo:</b> H3.5UT | <b>Serie:</b> A3C1A10879W   | <b>Ubicación:</b> TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> 3477.6 HRS | <b>Auxiliar:</b>       |

- LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CADENAS DE MASTIL







|                                   |                       |                             |                               |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0009 | <b>N. Orden:</b> 4122         | <b>Fecha:</b> 05/06/2026     | <b>Técnico:</b> FELIPE |
| <b>Equipo:</b> HYSTER             | <b>Modelo:</b> H3.5UT | <b>Serie:</b> A3C1A10879W   | <b>Ubicación:</b> TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> 3477.6 HRS | <b>Auxiliar:</b>       |

- LIMPIEZA A DETALLE DEL EQUIPO





|                                   |                       |                             |                               |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0009 | <b>N. Orden:</b> 4122         | <b>Fecha:</b> 05/06/2026     | <b>Técnico:</b> FELIPE |
| <b>Equipo:</b> HYSTER             | <b>Modelo:</b> H3.5UT | <b>Serie:</b> A3C1A10879W   | <b>Ubicación:</b> TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> 3477.6 HRS | <b>Auxiliar:</b>       |

- LIMPIEZA A DETALLE DEL EQUIPO







|                                   |                       |                             |                               |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0009 | <b>N. Orden:</b> 4122         | <b>Fecha:</b> 05/06/2026     | <b>Técnico:</b> FELIPE |
| <b>Equipo:</b> HYSTER             | <b>Modelo:</b> H3.5UT | <b>Serie:</b> A3C1A10879W   | <b>Ubicación:</b> TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> 3477.6 HRS | <b>Auxiliar:</b>       |

- LIMPIEZA A DETALLE DEL EQUIPO

