

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

97958

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

97958

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.



RAUFMANN

Cliente: 4010
Máquina: PUNTO A PUNTO 12
Ubicación: CARMONA

Información del equipo:
PUNTO A PUNTO 12 12.500 S. 1000 NO. EDD 70024298 2.5 TON


FALLA REPORTADA:
REEMPLAZO DE BANDA DE AGUA, BANDA DE ALTERNADOR Y CAJERO A PRESION DE EQUIPO EN GENERAL.
REPARANDO Y LUBRICANDO DE CAJEROS

17/000000 PUNTO A PUNTO 12 12.500 S. 1000 NO. EDD 70024298 2.5 TON
17/000000 PUNTO A PUNTO 12 12.500 S. 1000 NO. EDD 70024298 2.5 TON
17/000000 PUNTO A PUNTO 12 12.500 S. 1000 NO. EDD 70024298 2.5 TON

Trabajo realizado:
Cambio de Bomba de agua
Cambio de banda de motor
3 lit. anticongelante
Lubricación de motor

Fecha del Servicio: 24 de Feb. Hora de Servicio: 10:55:0

Nombre y Firma del Cliente: [Firma] Nombre y Firma del Técnico: [Firma] Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

97958

Reparación

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.



KRAUFMANN		No. de Orden: 84147002	
Cliente: MUNICIPIO DE PUERTO RICO		Fecha: 08/04/2025	
Mecánico: CARLOS		Código QR: VERIFICAR	
Ubicación: CARRAS		Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO:			
Modelo: FORTUNA 2500 12-3000 S. 1000 NO. EDD 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA:			
PRESTACIÓN DE SERVICIO: BOMBA DE AGUA, BANDA DE ALTERNADOR Y CAVADO A PRESIÓN DE EQUIPO EN GENERAL.			
INGRESANDO: LUBRICACIÓN DE CAJAS			
17000000	PARTE	REPARACIÓN DE AGUA	
17000000	PARTE	REPARACIÓN DE ALTERNADOR	
17000000	PARTE	REPARACIÓN DE BANDA DE ALTERNADOR Y CAVADO A PRESIÓN DE EQUIPO EN GENERAL	
17000000	SERVICIO	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, BANDA DE ALTERNADOR Y CAVADO A PRESIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, ENGRASADO Y LUBRICACIÓN DE CAJAS	
COSTO ESTIMADO: \$			
Cambio de Bomba de agua			
Cambio de banda de motor			
2 lts anticongelante			
Lubricación de motor			
Fecha del Servicio: 24 de 24		Mantenimiento: 10575.0	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:		Nombre y Firma del Auxiliar:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

97958

SAP

70024298

Reparación

LAVADO A PRESIÓN DE EQUIPO EN GENERAL.



RAUFMANN

Cliente: ALTA
Máquina: PUNTO A PUNTO 12
Ubicación: CARMONA

Información del Equipo:
Modelo: PUNTO A PUNTO 12
Año: 2004
Peso: 2.5 TON

Falla Reportada:
PRESIÓN DE AGUA EN LA BOMBA DE ALTERNADOR Y LAVADO A PRESIÓN DE EQUIPO EN GENERAL.

Presión de Agua: 120000 PSI
Presión de Alternador: 120000 PSI
Presión de Lavado: 120000 PSI

Trabajo Realizado:
Cambio de Bomba de 9004
Cambio de bomba de motor
3 lts. anticorrosión
Lubricación de motor

Fecha del Servicio: 24 de 12
Mantenimiento: 10575.0

Nombre y Firma del Cliente: *Cristian Gomez*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.