



|                 |                   |                     |       |                   |           |                   |              |                   |            |                  |         |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0590 | <b>N. Orden:</b>  | 4144         | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | AGUSTIN |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA            | <b>Modelo:</b>      | 8FD40 | <b>Serie:</b>     | 21993     | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 2379.0 HRS | <b>Auxiliar:</b> |         |

- HOROMETRO: 2379.0 HRS





|                 |                   |                     |       |                   |           |                   |              |                   |            |                  |         |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX S.A.B DE CV | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0590 | <b>N. Orden:</b>  | 4144         | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | AGUSTIN |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA            | <b>Modelo:</b>      | 8FD40 | <b>Serie:</b>     | 21993     | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 2379.0 HRS | <b>Auxiliar:</b> |         |

- REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

