



Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	S/N	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- DIAGNOSTICO DE CAMPO: SOPORTES DE EJE DE DIRECCIÓN DAÑADOS





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	S/N	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES:
- TERMINALES DE DIRECCIÓN DAÑADAS
- PERNOS DE TERMINALES DE DIRECCIÓN DAÑADOS
- VERIFICAR BALEROS POR POSIBLE DAÑO
- SE RECOMIENDA LA CORRECTA REVISION DEL SISTEMA DE DIRECCION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EL REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE Y EVITAR DAÑOS MAYORES