

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

94259

SAP

70019719

Reparación


MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS

[illegible][illegible]

LUBRICACIÓN A CADENA DE MASTIL



ENGRASADO A PARTES LATERALES DE MASTIL



ENGRASADO A PARTES LATERALES DE MASTIL

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

94259

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS, LIMPIEZA A DETALLE DEL EQUIPO

[illegible][illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.