



|                 |                 |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |                  |         |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|---------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIOS SANTOS | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | S/N      | <b>Fecha:</b>     | 30/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | BRAVATA |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU         | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 88843HRS   | <b>Auxiliar:</b> |         |

- REEMPLAZO DE ALTERNADOR (CAUSAS DEL REEMPLAZO POR NO METERLE CARGA)





VHSA - 0092

|                 |                 |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |                  |         |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|---------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIOS SANTOS | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | S/N      | <b>Fecha:</b>     | 30/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | BRAVATA |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU         | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 88843HRS   | <b>Auxiliar:</b> |         |

- SE DETECTA FALLA EN BATERIA DEL EQUIPO

