




Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4276	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	127426HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION FUGA DE ACEITE
- REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4276	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	127426HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE CONECCION DE ENFRIADOR DEL RADIADOR





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4276	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	127426HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE GAS LP





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4276	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	127426HRS	Auxiliar:	

- LIMPIEZA DEL CARBURADOR Y LUBRICADO





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4276	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	127426HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION TF (3LT)
- SE SUMINISTRA ACEITE HIDRAULICO (13LT)

