

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98709

SAP

70019719

Reparación

**REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO
HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL.**



KAUFMANN

Calle 14 3040 - José Martí Pkto Sur Este
 Guaymas - Tlaxcala - México - 40020
 Tel. 0052557850 Fax. administracion@kaufmann.mx

NO. de Orden: KAUF 4371
Fiscal: 304000000
Código GR: VMSA-0533
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

CONTACION 4888
Ciudad: PUNTO A PUNTO 12
Estación:
Ubicación: AGENCIA VMSA

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACABEZAS YALE M. GUP600NNDA0280 M. D05VW048P 700107119

FALTA REPORTADA

MOVICION DE REEMPLAZO DE KIT DE BELLEROS DE 4 CILINDROS HIDRAULICOS, NIVELADO DE ACIETE Y CALIBRACION DE BALATAS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
2 000000	PIEZA	KIT DE BELLEROS DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL
2 000000	PIEZA	KIT DE BELLEROS DE CILINDRO HIDRAULICO DE TRACCION
1 000000	SERVICIO	TRABAJOS DE REEMPLAZO DEL KIT DE BELLEROS DE 4 CILINDROS HIDRAULICOS, NIVELADO DE ACIETE Y CALIBRACION DE BALATAS
15 000000	LITROS	LITRO DE ACIETE HIDRAULICO

OBSERVACIONES

- Se suministraron 78 litros de aceite hidráulico

Firma del Servicio: 1 / 7 / 26

[Firma]
 Nombre y Firma del Cliente

Firmas: 0323

[Firma]
 Nombre y Firma del Técnico

[Firma]
 Nombre y Firma del Asesor

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98709

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO
HIDRAULICO DE INCLINACIÓN.

KRAUFMANN

Orden de Servicio: 98709

Cliente: PUNTO A PUNTO 12

Subcliente: AGENCIA VMSA

Requisitos del Equipo:

- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACIÓN.
- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACIÓN.
- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACIÓN.
- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACIÓN.
- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACIÓN.

Se suministraron 28 litros de aceite hidráulico.

Fecha de Servicio: 9/7/2024

Orden de Servicio: 98709

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98709

SAP

70019719

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (19 LTS)

KAUFMANN

Observaciones y recomendaciones:
Se le suministró 19 litros de aceite hidráulico.

Cliente: 4488
Punto de venta: PUNTO A PUNTO 12
Ubicación: AGUAS VIEJAS

No. de Orden: 4488 - 4271
Fecha: 20/04/2018
Código QR: 4488-4271
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONTACARGAS VEHICULO M. (SUSPENSIÓN DE BIELAS) 10018719

PARTE REPARADA:
SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE 4 CILINDROS HIDRAULICOS, NOVELADO DE ACEITE Y CALIBRACION DE BALATA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
19.000000	LITROS	KIT DE SELLOS DE 4 CILINDROS HIDRAULICOS DE LA PARTE CATERA
1.000000	UNIDAD	KIT DE SELLOS DE 4 CILINDROS HIDRAULICOS DE LA PARTE CATERA
1.000000	UNIDAD	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE 4 CILINDROS HIDRAULICOS, NOVELADO DE ACEITE Y CALIBRACION DE BALATA
19.000000	LITROS	ACEITE DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES:
- Se suministraron 19 litros de aceite hidráulico.

Fecha del Servicio: 20/04/2018
Técnico: 02473

Firma y Firma del Cliente: *[Firma]*
Firma y Firma del Técnico: *[Firma]*
Firma y Firma del Puntal: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO