

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98040

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE LUCES DE CUARTOS DELANTEROS.

KAUFMANN

COPIA DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
CALLE 1A JIRÓN - José María Pineda Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4487 No. de Orden: KAUF 4254
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 25/JAN/2025
Solicitante: AGENCIA VILLAHERMOSA Código QR: VISA-QV25
Ubicación: Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FQ25 B. 75488 NO. ECO 70022016 2.5 10N

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	REFACCIÓN ARNES DE ALTERNADOR
2.000000	PIEZA	LUCES DE CUARTOS DELANTEROS
2.000000	PIEZA	FARO LUZ D LEROS
1.000000	PIEZA	CHOCOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 10/06/2016 Horómetro: 20792

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98040

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE FAROS LUZ 9 LEDS.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. LA JOLLA - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tuxtla - México - 86029
Tel. 963370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4487
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VILLAHERMOSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 4254
Fecha: 25/04/2016
Código QR: VISA-VIZ
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONI, TOYOTA MOD. 32-8FQ25 8, 75488 NO. ECO 70022016 2.5 10N

FALLA REPORTADA

REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	REFACCION ARNES DE ALTERNADOR
2.000000	PIEZA	LUCE DE CUARTOS DELANTEROS
2.000000	PIEZA	FARO LUZ 9 LEDS
1.000000	PIEZA	CHOCOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 10/06/2016
Horómetro: 20792

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98040

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO.

KAUFMANN

COPIA DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
CALLE 1A JENIA - José María Pineda Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86009
Tel. 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4487
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VILLAHERMOSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 4254
Fecha: 25/04/2016
Código QR: VISA-4V25
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-4FQ25 B. 75488 NO. ECO 70022016 2.5 10N

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	REFACCION ARNES DE ALTERNADOR
2.000000	PIEZA	LUCES DE CUARTOS DELANTEROS
0.000000	PIEZA	FARO LUZ D LEROS
1.000000	PIEZA	CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 10/06/2016
Kilómetros: 20792

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

98040

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE ALTERNADOR

KAUFMANN

CÓDIGO DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle 1A Jesús - José María Piro Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 993370560 web: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4487 No. de Orden: KAUF 4254
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 25/JAN/2025
Solicitante: AGENCIA VILLAHERMOSA Código QR: VISA-0125
Ubicación: Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FQ25 8 75488 NO. ECO 70022016 2.5 10N

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	REFACCIÓN ARNES DE ALTERNADOR
2.000000	PIEZA	LUCES DE CUARTOS DELANTEROS
2.000000	PIEZA	FARO LUZ D LEROS
1.000000	PIEZA	CHOCOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 10/06/2016 Horómetro: 20792

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

