

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

99609

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE BOBINAS DE IGNICION DE MOTOR,

KAUFMANN

SERVICIO DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 80029
Tel: 9933570660 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4545
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4298
Fecha: 03/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO:
MONT. LINDE MOD. H48T-02 S. H2X3H4J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA:
REEMPLAZO DE BOBINAS Y JOYSTICKS, REALIZANDO CALIBRACION DE LOS MISMOS
SERVICIO DE FABRICACION DE SEGUROS PARA SISTEMA DE BASES DE TANQUES DE GAS LP

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
0.000000	PIEZA	BOBINA DE IGNICION MOTOR CRKA
0.000000	PIEZA	JOYSTICK LINDE
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOBINAS Y JOYSTICKS, REALIZANDO CALIBRACION DE LOS MISMOS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE FABRICACION DE SEGUROS PARA SISTEMA DE BASES DE TANQUES DE GAS LP
1.000000	PIEZA	POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	POLEA TENSORA DE BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE POLEAS TENSORAS Y GUIA, REEMPLAZANDO BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR

OBSERVACIONES:

- Servicios Removidos OK
- Espesor interiores dañados
- Base de hubro dañado
- Fuga cilindro entre de tornillo

OT4298 Se trabajo por OT4298
Fecha del servicio: 03/07/2026 Horómetro: 71223

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Acuña*
Nombre y Firma del Técnico: *Juan Carlos*
Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

99609

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y REEMPLAZO DE POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE POLEA TENSORA DE BANDA DE ALTERNADOR Y REEMPLAZO DE POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jarcia - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 80029
Tel: 9933570660 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4545
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: AGENCIA VHS

No. de Orden: KAUF 4298
Fecha: 03/JUL/2026
Codigo QR: VHS-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO:
MONT. LINDE MOD. H48T-02 S. H2X3J4.033332 NO. ECO 70021082 CA

FALTA REPORTADA:
REEMPLAZO DE BOBINAS Y JOYSTICKS, REALIZANDO CALIBRACION DE LOS MISMOS
SERVICIO DE FABRICACION DE SEGUROS PARA SISTEMA DE BASES DE TANQUES DE GAS LP

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
0.000000	PIEZA	BOBINA DE IGNICION MOTOR CKPA
0.000000	PIEZA	JOYSTICK LINDE
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOBINAS Y JOYSTICKS, REALIZANDO CALIBRACION DE LOS MISMOS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE FABRICACION DE SEGUROS PARA SISTEMA DE BASES DE TANQUES DE GAS LP
1.000000	PIEZA	POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	POLEA TENSORA DE BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE POLEAS TENSORAS Y GUIA, REEMPLAZANDO BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR

OBSERVACIONES:

- Servicios Removidos OK
- Espesor interiores dañados
- Base de lubrico dañado
- Fuga cilindro entre de tanque

OT 4298 Se trabajo por OT 4298
Fecha del servicio: 08/07/2026 Horómetro: 71223

Manuel Acuña
Nombre y Firma del Cliente

Manuel Acuña
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

99609

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE JOYSTICKS

KAUFMANN

Orden de Trabajo

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 80029
Tel: 9933570660 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4545
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUJF 4298
Fecha: 03/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO:
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X3H4J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALTA REPORTADA:
REEMPLAZO DE BOBINAS Y JOYSTICKS, REALIZANDO CALIBRACION DE LOS MISMOS
SERVICIO DE FABRICACION DE SEGUROS PARA SISTEMA DE BASES DE TANQUES DE GAS LP

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
0.000000	PIEZA	BOBINA DE IGNICION MOTOR CRKA
0.000000	PIEZA	JOYSTICK LINDE
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOBINAS Y JOYSTICKS, REALIZANDO CALIBRACION DE LOS MISMOS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE FABRICACION DE SEGUROS PARA SISTEMA DE BASES DE TANQUES DE GAS LP
1.000000	PIEZA	POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	POLEA TENSORA DE BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE POLEAS TENSORAS Y GUIA, REEMPLAZANDO BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR

OBSERVACIONES:

- Servicios Removidos OK

- Espesor interior de ruedas

- Base de hubro elonado

- Fuga cilindro entre de tornillo

OT 4298 Se trabajo por OT 4298


Fecha del servicio: 03/07/2026

Horómetro: 71223

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Acuña*

Nombre y Firma del Técnico: *Juan Carlos*

Nombre y Firma del Auxiliar: _____



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

99609

SAP

70021082

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (10LT)

KAUFMANN

Orden de Trabajo

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jarcia - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 80029
Tel: 9933570660 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4545
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KALF 4298
Fecha: 03/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO:
MONT. LINDE MOD. H48T-02 S. H2X3H4J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA:
REEMPLAZO DE BOBINAS Y JOYSTICKS, REALIZANDO CALIBRACION DE LOS MISMOS
SERVICIO DE FABRICACION DE SEGUROS PARA SISTEMA DE BASES DE TANQUES DE GAS LP

Cantidad	Unidad	Descripción
3.000000	PIEZA	BOBINA DE IGNICION MOTOR CRKA
3.000000	PIEZA	JOYSTICK LINDE
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOBINAS Y JOYSTICKS, REALIZANDO CALIBRACION DE LOS MISMOS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE FABRICACION DE SEGUROS PARA SISTEMA DE BASES DE TANQUES DE GAS LP
1.000000	PIEZA	POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	POLEA TENSORA DE BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE POLEAS TENSORAS Y GUIA, REEMPLAZANDO BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	POLEA GUIA DE BANDA DE ALTERNADOR

OBSERVACIONES:

- Servicios Removidos OK
- Espesor valvulas de seguridad
- Base de lubrico eliminado
- Fuga cilindro control de freno

OT 4298 Se terminó por OT 4298
Fecha del servicio: 03/07/2026 Hora de inicio: 11:22

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Acuña*
Nombre y Firma del Técnico: *Juan Carlos*
Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

