

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100820

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE RETEN FRONTAL DE CIGÜEÑAL Y POLEA DE CIGÜEÑAL.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4594
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 4364
Fecha: 10/JUL/2025
Codigo QR: VHSA-0125
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONI. TOYOTA MOD. 32-49 G25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLEA Y RETEN DE CIGÜEÑAL

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	RETEN FRONTAL DE CIGÜEÑAL
1.000000	PIEZA	POLEA DE CIGÜEÑAL
1.000000	PIEZA	BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLEA Y RETEN DE CIGÜEÑAL

OBSERVACIONES

SE DE UNDA 1 LITS DE ACEITE DE MOTOR

Fecha del Servicio: 10/07/2026
Horómetro: 20942.9

Nombre y Firma del Cliente:
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100820

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirana José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4594 No. de Orden: KAUF 4364
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 10/JUN/2025
Solicitante: Código QR: VHSA-0125
Ubicación: AGENCIA VHSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-48 G25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLEA Y RETEN DE CIGUEÑAL

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	RETEN FRONTAL DE CIGUEÑAL
1.000000	PIEZA	POLEA DE CIGUEÑAL
1.000000	PIEZA	BANDA DE ALTERNADOR
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLEA Y RETEN DE CIGUEÑAL

OBSERVACIONES

SE DE UNIDA 1 LITS DE ACEITE DE MOTOR

Fecha del Servicio: 10/07/2026 Horómetro: 20942.9

Nombre y Firma del Cliente: _____ Nombre y Firma del Técnico: _____ Nombre y Firma del Auxiliar: _____



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100820

SAP

70022016

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (1 LT)

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jarcas José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México		Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4594	No. de Orden:	KAUF 4364
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/JUN/2025
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-4P 025 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLEA Y RETEN DE CIGUEÑAL			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	RETEN FRONTAL DE CIGUEÑAL	
1.000000	PIEZA	POLEA DE CIGUEÑAL	
1.000000	PIEZA	BANDA DE ALTERNADOR	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLEA Y RETEN DE CIGUEÑAL	
OBSERVACIONES			
SE OBTUVO 1 LITRO DE ACEITE DE MOTOR			
Fecha del Servicio: 10/06/2026		Horómetro: 20942.9	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

