

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100974

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN.

**KAUFMANN**

Colaboración: 4098  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante: AGENCIA VHSA  
Ubicación:


INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MONTACARGA YALE MOD: GLP050VXND4E00 S. D875V07481P 70019719

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA


| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE AGUA                                                                         |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                        |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE ANCHO DE LEVAS                                                               |
| 10.000000 | PIEZA    | REFACCION SELLO DE AGUA                                                               |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA |
| 10.000000 | LITROS   | LITRO DE ANTICONGELANTE                                                               |

Observaciones:

Fecha del Servicio: 11/07/2026  
Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Amador*  
Nombre y Firma del Técnico: *Manuel Amador*



ANTES



DESPUÉS

## OBSERVACIONES:

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREDICTIVO; REEMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN, EVITANDO QUE EL MOTOR TRABAJARÁ SIN SINCRONIZACIÓN LO QUE PROVOCARÍA QUE SE DOBLEN VALVULAS DE ESCAPE Y ADMISIÓN, ASÍ MISMO, PROVOCANDO DAÑOS EN MOTOR LO QUE LLEVARÍA A REEMPLAZAR EL MOTOR COMPLETO.

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100974

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA.

**KAUFMANN**

Coligación: 4098  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante: AGENCIA VHSA  
Ubicación:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MONTACARGA YALE MOD: GLP650VXND4E60 S. D875V07481P 70019719

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE AGUA                                                                         |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                        |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE ARBOL DE LEVAS                                                               |
| 10.000000 | PIEZA    | REFACCION SELLO DE AGUA                                                               |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA |
| 10.000000 | LITROS   | LITRO DE ANTICONGELANTE                                                               |

Observaciones:

Fecha del Servicio: 11/07/2024  
Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Bricelj*  
Nombre y Firma del Técnico: *José Meléndez*

## OBSERVACIONES:

- SE OBSERVA BOMBA DE AGUA DESMONTADA, ESTA SE REEMPLAZA DE MANERA PREVENTIVA DURANTE EL CAMBIO DE LA BANDA DE DISTRIBUCIÓN PARA EVITAR FUTUROS DAÑOS EN MOTOR.



ANTES



DESPUÉS

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100974

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE.

**KAUFMANN**

Contracción: 4598  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante: AGENCIA VHSA  
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 4366  
Fecha: 11/JUL/2026  
Codigo QR: VHSA-0533  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MONTACARGA YALE MOD: GUP50VXNDAG00 S. D875V01481P 70019719

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE AGUA                                                                         |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                        |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE ARBOL DE LEVAS                                                               |
| 1.000000  | PIEZA    | REFACCION SELLO DE AGUA                                                               |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA |
| 10.000000 | LITROS   | LITRO DE ANTICONGELANTE                                                               |

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 11/07/2026

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Amador*

Nombre y Firma del Técnico: *José Meléndez*



## OBSERVACIONES:

- CAMBIO OPORTUNO DE BANDA YA QUE ES LA QUE SE ENCARGA DE LA LUBRICACIÓN AL MOTOR, LO QUE PROTEGE COMPONENTES INTERNOS CONTRA LA FRICCIÓN.

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100974

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE POLEA TENSORA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN.

**KAUFMANN**

Colaboración: 4098  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante: AGENCIA VHSA  
Ubicación:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MONTACARGA YALE MOD: GLP650VXND4E60 S. D875V07481P 70019719

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE AGUA                                                                         |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                        |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE ARBOL DE LEVAS                                                               |
| 10.000000 | PIEZA    | REFACCION SELLO DE AGUA                                                               |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA |
| 10.000000 | LITROS   | LITRO DE ANTICONGELANTE                                                               |

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 11/07/2026  
Número de: 2432

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Amador*  
Nombre y Firma del Técnico: *Manuel Amador*

## OBSERVACIONES:

- SE DESMONTA POLEA DAÑADA POR EL DESGASTE DEL USO CONTINUO A TIEMPO PARA EVITAR DAÑOS EN MOTOR (DAÑOS INTERNOS DE MOTOR O REEMPLAZO DE MOTOR COMPLETO).



# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100974

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE.

**KAUFMANN**

Colaboración: 4098  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante: AGENCIA VHSA  
Ubicación:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MONTACARGA YALE MOD. GLP650VXND4E60 S. D875V07481P 70019719

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE AGUA                                                                         |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                        |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE ANCHO DE LEVAS                                                               |
| 10.000000 | PIEZA    | REFACCION SELLO DE AGUA                                                               |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA |
| 10.000000 | LITROS   | LITRO DE ANTICONGELANTE                                                               |

Observaciones:

Fecha del Servicio: 11/07/2026  
Nombre y Firma del Cliente: *Manuel...*  
Nombre y Firma del Técnico: *...*

## OBSERVACIONES:

- EL REEMPLAZO DE ESTA POLEA (DESGASTADA) A TIEMPO ES IMPORTANTE YA QUE GARANTIZA EL FLUJO CONTINUO DE LUBRICACIÓN EN EL MOTOR EVITANDO ASÍ DAÑOS INTERNOS.



# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100974

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE POLEA DE BANDA DE DISTRIBUCION.

**KAUFMANN**

Colaboración: 4098  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante: AGENCIA VHSA  
Ubicación:

INFORMACION DEL EQUIPO  
MONTACARGA YALE MOD: GLP650VXNDAG60 S. D875V07481P 70019719

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE AGUA                                                                         |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE DISTRIBUCION                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE DISTRIBUCION                                                |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA DE BANDA DE DISTRIBUCION                                                        |
| 1.000000  | PIEZA    | REIN DE BOMBA DE ACEITE                                                               |
| 1.000000  | PIEZA    | REIN DE ARBOL DE LEVAS                                                                |
| 10.000000 | PIEZA    | REFACCION SELLO DE AGUA                                                               |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA |
| 10.000000 | LITROS   | LITRO DE ANTICONGELANTE                                                               |

Observaciones:

Fecha del Servicio: 11/07/2026  
Número: 2432

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Amador*  
Nombre y Firma del Técnico: *Andrés Meléndez*

## RECOMENDACIONES:

- MANTENIMIENTO PREDICTIVO: EL REEMPLAZO DE LA POLEA ES IMPORTANTE YA QUE ES LA ENCARGADA DE LA SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR, REEMPLAZARLA A TIEMPO EVITA QUE LA BANDA PIERDA TENSIÓN LO QUE PROVOCARÍA DAÑOS EN MOTOR.



# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100974

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE RETEN DE ARBOL DE LEVAS.

**KAUFMANN**

Colaboración: 4098  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante: AGENCIA VHSA  
Ubicación:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MONTACARGA YALE MOD: GLP050VXND4E00 S. D875V07481P 70019719

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE AGUA                                                                         |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                        |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE ARBOL DE LEVAS                                                               |
| 10.000000 | PIEZA    | REFACCION SELLO DE AGUA                                                               |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA |
| 10.000000 | LITROS   | LITRO DE ANTICONGELANTE                                                               |

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 11/07/2026  
Número: 2432  
Nombre y Firma del Cliente: *Manuel...*  
Nombre y Firma del Técnico: *...*

## RECOMENDACIONES:

- REEMPLAZAR EL RETEN DE ARBOL DE LEVAS A TIEMPO EVITA FUGAS DE ACEITE Y MANTIENE LA LUBRICACIÓN INTERNA LO QUE EVITA DAÑOS EN EL MOTOR.



# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100974

SAP

70019719

Reparación

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS).

**KAUFMANN**

Colaboración: 4098  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante: AGENCIA VHSA  
Ubicación:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MONTACARGA YALE MOD: GLP650VXNDAG60 S. D875V07481P 70019719

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000  | PIEZA    | BOMBA DE AGUA                                                                         |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                                 |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA TENSORA DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE                                             |
| 1.000000  | PIEZA    | POLEA DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN                                                        |
| 1.000000  | PIEZA    | RETEN DE BOMBA DE ACEITE                                                              |
| 1.000000  | PIEZA    | REFACCION SELLO DE AGUA                                                               |
| 1.000000  | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, RETENES, SELLOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA |
| 10.000000 | LITROS   | LITRO DE ANTICONGELANTE                                                               |

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 11/07/2026  
Número: 2432

Nombre y Firma del Cliente: *Marcos Amador*  
Nombre y Firma del Técnico: *M. S. Melendez*

## RECOMENDACIONES:

- ES IMPORTANTE REALIZAR DIARIAMENTE EL CHECKLIST PARA REVISAR LOS NIVELES DE FLUIDOS Y ASÍ EVITAR DAÑOS EN COMPONENTES

