



Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4388	Fecha:	16/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	23121.2HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4388	Fecha:	16/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	23121.2HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4388	Fecha:	16/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	23121.2HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4388	Fecha:	16/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	23121.2HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4388	Fecha:	16/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	23121.2HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4388	Fecha:	16/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	23121.2HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL

