

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

101799

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE LLANTAS SOLIDAS 7.00-12/5.00 CONTINENTAL.

Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933575960 Mail: administrador@kaufman.mx

Cotización: 4629 No. de Orden: KAUF 4392
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 16/JUN/2025
Solicitante: AGENCIA VHSA Código QR: VHSA-0165
Ubicación: AGENCIA VHSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 B. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE PENSADO DE LLANTAS SOLIDAS Y REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS

Cantidad	Pieza	Descripción
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/5.00 CONTINENTAL
12.000000	PIEZA	REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN DELANTERO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE PENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS

OBSERVACIONES
- SE PROCEDE A REALIZAR DESMONTAJE DE NEUMATICOS DELANTEROS, PARA ASI MISMO SE PROCEDE A SU PEMPLAZO.
- SE COLOCAN NEUMATICOS NUEVOS (DELANTEROS)

Fecha del Servicio: 17-07-2026 Presupuesto: 10694.5

Rosa Carrasquero
Nombre y Firma del Cliente

JAVIER GUERRA C.
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LAS LLANTAS DELANTERAS EN PARES YA QUE EVITA DESNIVELES QUE AFECTEN LA ESTABILIDAD, DADO QUE SOPORTAN HASTA EL 80% DEL PESO Y EL ESFUERZO DE TRACCIÓN.



ANTES



DESPUÉS

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

101799

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE TORNILLOS COMPLETOS PARA RINES DELANTEROS.

Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933670960 Mail: administracion@kaufman.mx

Cotización: 4629 No. de Orden: KAUF 4392
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 16/JUN/2025
Solicitante: Código QR: VHSA-0165
Ubicación: AGENCIA VHSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 B. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

FALTA REPORTADA
SERVICIO DE PENSADO DE LLANTAS SOLIDAS Y REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12.5 DI CONTINENTAL
12.000000	PIEZA	REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN DELANTERO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE PENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS

OBSERVACIONES
- SE PROCEDE A REALIZAR DESMONTAJE DE NEUMATICOS DELANTEROS, PARA ASI MISMO SE PROCEDE A SU PEMPLAZO.
- SE COLOCAN NEUMATICOS NUEVOS (DELANTEROS)

Fecha del Servicio: 17-07-2026 Presupuesto: 10694.5

Rosa Carrasquero
Nombre y Firma del Cliente

JAVIER GUERRA C.
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



Recomendaciones

- LOS TORNILLOS O BIRLOS SE REEMPLAZAN AL MOMENTO DEL DESMONTAJE DE LAS LLANTAS YA QUE DE IGUAL MANERA PRESENTAN DESGASTE AL SOPORTAR LA MAYOR PARTE DEL PESO Y TRACCIÓN.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

101799

SAP

70024298

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS.

Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933575960 Mail: administrador@kaufman.mx

Cotización: 4629 No. de Orden: KAUF 4392
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 16/JUN/2025
Solicitante: AGENCIA VHSA Código QR: VHSA-0165
Ubicación: Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 B. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

TAREA REPORTADA
SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS SÓLIDAS Y REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
PIEZA LLANTA SÓLIDA 7.00-12.5 DA CONTINENTAL	2.000000		
PIEZA REPARACIÓN TORNILLO COMPLETO PARA RIN DELANTERO	12.000000		
SERVICIO SERVICIO DE PRENSADO PARA REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS	1.000000		

OBSERVACIONES
- SE PROCESO A REALIZAR DESMONTAJE DE NEUMATICOS DELANTEROS, PARA ASI MISMO SE PROCEDA A SU PEMPLAZO.
- SE COLOCAN NEUMATICOS NUEVOS (DELANTEROS)

Fecha del Servicio: 17-07-2026 Presupuesto: 10694.5

Rosa Carrasquero
Nombre y Firma del Cliente

JAVIER GUERRA C.
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar:

Página 1

Observaciones:

- EL PRENSADO SE REALIZA MEDIANTE PRENSAS HIDRÁULICAS PARA MONTAR Y DESMONTAR, ESTE PROCESO ASEGURA QUE EL CAUCHO QUEDE FIJADO UNIFORMEMENTE AL RIN SIN DAÑARLO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD, MANIOBRABILIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO.

