

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100002

Reparación

SERVICIO DE REPARACION DE DESGASTE DEL
DESPLAZADOR (SOLDADURA)

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jaque - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4585
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4347
Fecha: 09/Jul/2026
Codigo QR: VHSA-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 6168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
4.000000	PIEZA	DESILIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESILIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
8.000000	PIEZA	LAJAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 1MM
8.000000	PIEZA	LAJAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 0.5MM
1.000000	PIEZA	REFACCION CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REMPLAZO DE CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR, TAPON DE RADIADOR Y TORNILLO DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	TAPON DE RADIADOR 13 LBS
1.000000	PIEZA	TORNILLO DE ALTERNADOR

OBSERVACIONES
SE REALIZA MONTAJE DE TRANSMISION Y SE PROCEDE A COLOCAR ACCESORIOS DIVERSOS.
TAMBIEN SE REALIZA INSTALACION DE BOLSA DE AGUA Y BANDA DEL ALTERNADOR.

del Servicio: 24-07-2026

Horómetro:

Nombre y Firma del Técnico: *J. Vázquez*
Nombre y Firma del Auxiliar: *J. Vázquez*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100002

Reparación

SERVICIO DE REPARACION DE DESGASTE EN CARRO DE PORTA HORQUILLAS, REEMPLAZO DE DESLIZANTE SUPERIOR E INFERIOR DE LATERALES Y REEMPLAZO DE LAINAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO (MONTAJE)

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jaque - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4585
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4347
Fecha: 09/Jul/2026
Codigo QR: VHSA-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 8168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

ITEM	DESCRIPCION
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
4.000000	PIEZA DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
8.000000	PIEZA LAINA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 1MM
8.000000	PIEZA LAINA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 0.5MM
1.000000	PIEZA REFACCION CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR, TAPON DE RADIADOR Y TORNILLO DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA TAPON DE RADIADOR 13 LBS
1.000000	PIEZA TORNILLO DE ALTERNADOR

OBSERVACIONES
SE REALIZA MONTAJE DE TRANSMISION Y SE PROCEDE A COLOCAR ACCESORIOS DIVERSOS.
TAMBIEN SE REALIZA INSTALACION DE BOLSA DE AGUA Y BANDA DEL ALTERNADOR.

del Servicio: 24-07-2026
Horómetro:
Nombre y Firma del Cliente: *Jaime Vazquez*
Nombre y Firma del Técnico: *Jaime Vazquez*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100002

Reparación

SERVICIO DE REPARACION DE DESGASTE EN CARRO DE PORTA HORQUILLAS, REEMPLAZO DE DESLIZANTE SUPERIOR E INFERIOR DE LATERALES Y REEMPLAZO DE LAINAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO (MONTAJE)

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jaque - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4585
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4347
Fecha: 09/Jul/2026
Codigo QR: VHSA-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 8168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

Orden	Detalle
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
4.000000	PIEZA DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
8.000000	PIEZA LAINA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 1MM
8.000000	PIEZA LAINA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 0.5MM
1.000000	PIEZA REFACCION CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR, TAPON DE RADIAADOR Y TORNILLO DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA TAPON DE RADIAADOR 13 LBS
1.000000	PIEZA TORNILLO DE ALTERNADOR


OBSERVACIONES
SE REALIZA MONTAJE DE TRANSMISION Y SE PROCEDE A COLOCAR ACCESORIOS DIVERSOS.
TAMBIEN SE REALIZA INSTALACION DE BOLSA DE AGUA Y BANDA DEL ALTERNADOR.

del Servicio: 24-07-2026

Horómetro:

del Cliente: *James Vargas* Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100002

Reparación

REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR 13 LBS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jaque - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4585
Cliente: PUNTO A PUNTO TZ
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4347
Fecha: 09/Jul/2026
Codigo QR: VHSA-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

Cantidad	Descripción	Unidad
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
4.000000	PIEZA	DESIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
8.000000	PIEZA	LAJAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 1MM
8.000000	PIEZA	LAJAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 0.5MM
1.000000	PIEZA	REFACCION CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR, TAPON DE RADIADOR Y TORNILLO DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA	TAPON DE RADIADOR 13 LBS
1.000000	PIEZA	TORNILLO DE ALTERNADOR

OBSERVACIONES
SE REALIZA MONTAJE DE TRANSMISION Y SE PROCEDE A COLOCAR ACCESORIOS DIVERSOS.
TAMBIEN SE REALIZA INSTALACION DE BOLSA DE AGUA Y BANDA DEL ALTERNADOR.

del Servicio: 24-07-2026

del Cliente: *James Vazquez*

Nombre y Firma del Técnico: *Luis Vazquez*

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

100002

Reparación

REEMPLAZO DE TORNILLO DE ALTERNADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4585
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4347
Fecha: 09/Jul/2026
Codigo QR: VHSA-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 8168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

ITEM	DESCRIPCION
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR
4.000000	PIEZA DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
8.000000	PIEZA LAJAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 1MM
8.000000	PIEZA LAJAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 0.5MM
1.000000	PIEZA REFACCION CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE CONEXION DE MANGUERA HIDRAULICA DE DESPLAZADOR, TAPON DE RADIAADOR Y TORNILLO DE ALTERNADOR
1.000000	PIEZA TAPON DE RADIAADOR 13 LBS
1.000000	PIEZA TORNILLO DE ALTERNADOR

OBSERVACIONES
SE REALIZA MONTAJE DE TRANSMISION Y SE PROCEDE A COLOCAR ACCESORIOS DIVERSOS.
TAMBIEN SE REALIZA INSTALACION DE BOLSA DE AGUA Y BANDA DEL ALTERNADOR.

del Servicio: 24-07-2026

del Cliente: *J. Vazquez* Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

