



Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	4468	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	15349.8HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION, SE DETECTA FUGA DE ACEITE TRANSMISION





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	4468	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	15349.8HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE DESMONTAJE PARA INSPECCIONAR FUGA DE TRANSMISION





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	4468	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	15349.8HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE DESMONTAJE PARA INSPECCIONAR FUGA DE TRANSMISION, SE PROCEDE A LIMPIEZA





Empresa: CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0069 **N. Orden:** 4468 **Fecha:** 29/07/2026 **Técnico:** JAVIER

Equipo: MULTILIFT **Modelo:** FG30XT **Serie:** 25030184501 **Ubicación:** COMALCALCO **Horómetro:** 15349.8HRS **Auxiliar:**

- OBSERVACIONES: SE DETECTA FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION POR RETEN DAÑADO**





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	4468	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	15349.8HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE RETEN NUEVO





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	4468	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	15349.8HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE TOMA DE AGUA





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	4468	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	15349.8HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES: SE DETECTA MANGUERA DE ANTICONGELANTE CON FISURAS, SE RECOMIENDA SU REEMPLAZO INMEDIATO