



|                 |                                 |                     |         |                   |             |                   |          |                   |            |                  |        |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | MARIA FERNANDA ZUBARAN MARTINEZ | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0085   | <b>N. Orden:</b>  | 4515     | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE                           | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X39E02709 | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 25582.8HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE TORNILLO QUEBRADO DE GUARDA CARGA, SE EXTRAE TORNILLO CAPADO PARA COLOCAR TORNILLO NUEVO





|                 |                                          |                     |         |                   |             |                   |          |                   |            |                  |        |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | MARIA<br>FERNANDA<br>ZUBARAN<br>MARTINEZ | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0085   | <b>N. Orden:</b>  | 4515     | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE                                    | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X39E02709 | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 25582.8HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SERVICIO DE INSTALACION DE PORTA HORQUILLA Y COLOCACION DE TORNILLO





|                 |                                          |                     |         |                   |             |                   |          |                   |            |                  |        |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | MARIA<br>FERNANDA<br>ZUBARAN<br>MARTINEZ | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0085   | <b>N. Orden:</b>  | 4515     | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE                                    | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X39E02709 | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 25582.8HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SE COLOCA CUCHILLAS EN BAS ENGRASADO DE RIEL DE CUCHILLAS





|                 |                                          |                     |         |                   |             |                   |          |                   |            |                  |        |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | MARIA<br>FERNANDA<br>ZUBARAN<br>MARTINEZ | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0085   | <b>N. Orden:</b>  | 4515     | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE                                    | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X39E02709 | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 25582.8HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SERVICIO DE





|                 |                                          |                     |         |                   |             |                   |          |                   |            |                  |        |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | MARIA<br>FERNANDA<br>ZUBARAN<br>MARTINEZ | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0085   | <b>N. Orden:</b>  | 4515     | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE                                    | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X39E02709 | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 25582.8HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- OBSERVACIONES

