



|                 |           |                     |            |                   |             |                   |              |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | COINCISUR | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0442   | <b>N. Orden:</b>  | 4518         | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | HELI      | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-W4H | <b>Serie:</b>     | 010353P1842 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 215.5HRS   | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 200 HRS



DRENADO DE ACEITE DE  
MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE  
ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE  
MOTOR



|                 |           |                     |            |                   |             |                   |              |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | COINCISUR | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0442   | <b>N. Orden:</b>  | 4518         | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | HELI      | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-W4H | <b>Serie:</b>     | 010353P1842 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 215.5HRS   | <b>Auxiliar:</b> |        |

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





|                 |           |                     |            |                   |             |                   |              |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | COINCISUR | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0442   | <b>N. Orden:</b>  | 4518         | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | HELI      | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-W4H | <b>Serie:</b>     | 010353P1842 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 215.5HRS   | <b>Auxiliar:</b> |        |

- LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTL





|                 |           |                     |            |                   |             |                   |              |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | COINCISUR | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0442   | <b>N. Orden:</b>  | 4518         | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | HELI      | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-W4H | <b>Serie:</b>     | 010353P1842 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 215.5HRS   | <b>Auxiliar:</b> |        |

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





|                 |           |                     |            |                   |             |                   |              |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | COINCISUR | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0442   | <b>N. Orden:</b>  | 4518         | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | HELI      | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-W4H | <b>Serie:</b>     | 010353P1842 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 215.5HRS   | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





|                 |           |                     |            |                   |             |                   |              |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | COINCISUR | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0442   | <b>N. Orden:</b>  | 4518         | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | HELI      | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-W4H | <b>Serie:</b>     | 010353P1842 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 215.5HRS   | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





|                 |           |                     |            |                   |             |                   |              |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | COINCISUR | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0442   | <b>N. Orden:</b>  | 4518         | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | JAVIER |
| <b>Equipo:</b>  | HELI      | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-W4H | <b>Serie:</b>     | 010353P1842 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 215.5HRS   | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

