

EVIDENCIAS

SAP

70023255

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104676

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa - Tabasco - Mexico - 80029
Tel. 9033570900 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4744 No. de Orden: KAUF 4558
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 12/Ago/2026
Solicitante: Código QR: VMSA-0128
Ubicación: CARDENAS Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 91739 ECO 70023255 CAP. 2.5 T

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado OK
corre por la horquillas presente desgaste (requiere reparación)
- Requiere reparación de sistemas de frenos debido a que no se puede calibrar por que el calibrador ya no tiene recorrido
- Se suministra 5 Lts de aceite hidraulico

Fecha del Servicio: 12/08/2026 Horómetro: 14370

Capitán Carlos Jarama

Recomendaciones

- SEGUIR EL HORÓMETRO DE UN MONTACARGAS ES NECESARIO PORQUE MIDE LAS HORAS REALES DE TRABAJO DEL MOTOR O SISTEMA



HOROMETRO DE 14370.7

EVIDENCIAS

SAP

70023255

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104676

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN		GRUPO DE TRÁFICO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaula - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 80020 Tel. 9033570900 Mail: administrador@kaufmann.mx	
Colización: 4744	No. de Orden: KAUF 4558		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2025		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0128		
Ubicación: CARDENAS	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 91730 ECO 70023255 CAP. 2.5 I			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS			
PIEZA	TIPO	DESCRIPCION	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DES-MONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADERNAS DES-MONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - corre pule horquillas presenta desgaste (requiere reparacion) - Requiere reparacion de sistema de frenos debido a que no se puede calibrar porque el calibrador ya no tiene recurso - Se suministra 5 Lt de aceite hidraulico			
Fecha del Servicio: 15/08/2026		Normativa: 14370	
Cajón de Carros Juan Carlos Jimenez			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104676


SAP

70023255

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico		80029	
Tel. 9033570960 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4744	No. de Orden: KAUF 4558		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2026		
Solicitante:	Código QR: VHSR-0128		
Ubicación: CARDENAS	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 91739 ECO 70023255 CAP. 2.5 T			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS			
FECHA	TIPO	DESCRIPCION	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - corre pulea horquillas presente desgaste (requiere reparacion) - Requiere reparacion de sistemas de frenos debido a que no se puede calibrar porque el calibrador ya no tiene recurso - Se suministra 5 Lts de aceite hidraulico			
Fecha del Servicio: 12/08/2026	Horómetro: 14370		
Cajalosa Carras Juncos (H)			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS CADENAS DEL MASTIL PARA REDUCIR LA FRICCIÓN Y EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y PREVENIR LA OXIDACIÓN

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104676

SAP

70023255

Reparación

ENGRASADO DE LATERALES DEL MASTIL

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jirasa - Jose Maria Piro Suarez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 0633570990 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colación:	4744	No. de Orden:	KAUF 4559
Ciente:	PUNTO A TUNO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	CARDENAS	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO	
MONT. TOYOTA 3T-8FG25 SERIE 91739 ECO 70023255 CAP. 2 ST	
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HORAS. INCLUDE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE PNEUMADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL, Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
- Servicio Realizado OK - corre pulte horquillas presente desgaste (requiere reparacion) - Requiere reparacion de sistemas de frenos debido a que no se puede cambiar porque el cilindro van a tiene resaca - se suministra 5 Lts de aceite hidraulico

Fecha del Servicio:	Hora del Servicio:
15/08/2026	14370

Cajalosa Camero

JH

J. J. J. J. J.

Recomendaciones

- EL ENGRASADO EN LOS LATERALES DEL MÁSTIL, ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN POR EL CONTACTO CONSTANTE ENTRE METALES Y PATINES, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO DE LOS PERFILES, PREVENIR RUIDOS O TIRONES AL ELEVARE LA CARGA Y ASEGURAR UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SEGURO



EVIDENCIAS

SAP

70023255

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104676

Reparación

LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa - Tabasco - Mexico 80029 Tel. 9033575960 Mail: administrador@kaufmann.mx			
Colización: 4744	No. de Orden: KAUF 4558		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2025		
Solicitante:	Código QR: VHSR-0128		
Ubicación: CARDENAS	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 91739 ECO 70023255 CAP. 2.5 T			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS			
PIEZA	TIPO	DESCRIPCION	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE Cadenas DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - corre puma horquillas presente desgaste (requiere reparacion) - Requiere reparacion de sistemas de frenos debido a que no se puede calibrar porque el calibrador vana no tiene recorrido - Se suministra 5 Lts de aceite hidraulico			
Fecha del Servicio: 12/08/2025		Horas: 14370	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

SAP

70023255

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104676

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico		80029	
Tel. 9033570900 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4744	No. de Orden: KAUF 4558		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2026		
Solicitante:	Código QR: VHSR-0128		
Ubicación: CARDENAS	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA 32-BFG25 SERIE 91739 ECO 70023255 CAP. 2.5 T			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - corre punta horquillas presente desgaste (requiere reparación) - Requiere reparación de sistemas de frenos debido a que no se puede calibrar porque el calibrador ya no tiene recorrido - Se suministran 5 Lts de aceite hidráulico			
Fecha del Servicio: 12/08/2026		Horas: 14390	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA