

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104675

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazaa José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México	
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx		No. de Orden: KAUF 4559	
Fecha: 12/Ago/2026		Codigo QR: VHSA-0156	
Tipo de Servicio: PREVENTIVO			
Cotización: 4745			
Cliente: PUNTO A PUNTO T2			
Solicitante: HUIMANQUILLO			
Ubicación: HUIMANQUILLO			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Orden	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK			
- Requiere reemplazo de bujía (No funciona)			
- Se niveló anticongelante 3 Lts			
- Carro porta bujías presenta desgaste (se requiere reparación)			
- Se sugiere tener en observación el equipo debido al bajo nivel de anticongelante y de igual manera con el aceite de Motor el cual solo queda 2.5 Lts			
Fecha del Servicio: 15/08/2026		Horario: 7:00Z	
Café Rodríguez Juan Carlos (M. J.)			



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104675

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazaa - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México 86029		Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4745	No. de Orden:	KAUF 4559
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0156
Ubicación:	HUIMANQUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Orden	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere reemplazo de bujía (No funciona) - Se niveló anticongelante 3 Lts - Carro porta bujías presenta desgaste (se requiere reparación) - Se sugiere tener en observación el equipo debido al bajo nivel de anticongelante y de igual manera con el aceite de Motor el cual solo queda 2.5 Lts			
Fecha del Servicio:		Horario:	
15/08/2026		10:22	
Café Rodríguez Juan Carlos (Mm)			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104675

Reparación

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (3LT)

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazaa - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México - 86029		Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4745	No. de Orden:	KAUF 4559
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0156
Ubicación:	HUIMANQUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Orden	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere reemplazo de bujía (No funciona) - Se niveló anticongelante 3 Lts - Carro porta bujías presenta desgaste (se requiere reparación) - Se sugiere tener en observación el equipo debido al bajo nivel de anticongelante y de igual manera con el aceite de Motor el cual solo da para 2.5 Lts			
Fecha del Servicio:		Horario:	
15/08/2026		10:22	
Café Rodríguez Juan Carlos (M. J.)			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL ANTICONGELANTE PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PROPIEDADES TÉRMICAS, PREVENIR LA CORROSIÓN INTERNA Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104675

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazaa - José María Pino Suárez 96029	
Villahermosa Tabasco México		Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4745	No. de Orden:	KAUF 4559
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0156
Ubicación:	HUIMANQUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Orden	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere reemplazo de bujía (No funciona) - Se niveló anticongelante 3 Lts - Carro porta bujías presenta desgaste (se requiere reparación) - Se sugiere tener en observación el equipo debido al bajo nivel de anticongelante y de otra manera con el aceite de Motor el cual solo dura 2.5 Lts			
Fecha del Servicio:		Horario:	
15/08/2026		7:00Z	
Café Rodríguez Juan Carlos (Mm J)			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS CADENAS DEL MASTIL PARA REDUCIR LA FRICCIÓN Y EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y PREVENIR LA OXIDACIÓN

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO


Ticket

104675

Reparación

LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México 86029		Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4745	No. de Orden: KAUF 4559	Fecha: 12/Ago/2026	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Código QR: VHSA-0156		
Solicitante:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
Ubicación: HUIMANQUILLO			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Orden	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere reemplazo de bujía (No funciona) - Se niveló anticongelante 3 Lts - Carro porta bujías presenta desgaste (se requiere reparación) - Se sugiere tener en observación el equipo debido al bajo nivel de anticongelante y de 12vas manera con el aceite de Motor el cual solo dura 2.5 Lts			
Fecha del Servicio: 15/08/2026		Horómetro: 70822	
Café Rodríguez Juan Carlos (M. J.)			



Recomendaciones

- EL LUBRICADO ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN ENTRE PIEZAS DE METAL, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO, DISIPAR EL CALOR Y PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN. ESTO ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA Y PREVIENE FALLAS MECÁNICAS

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104675

Reparación

LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazaa - José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4745	No. de Orden: KAUF 4559
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2026
Solicitante:	Código QR: VHSA-0156
Ubicación: HUIMANQUILLO	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON	
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS	
Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES	
- Servicio Realizado OK - Requiere reemplazo de bujía (No funciona) - Se niveló anticongelante 3 Lts - Carro porta bujías presenta desgaste (se requiere reparación) - Se sugiere tener en observación el equipo debido al bajo nivel de anticongelante y de igual manera con el aceite de Motor el cual solo queda 2.5 Lts	
Fecha del Servicio: 15/08/2026	Horario: 14:00
Café Rodríguez Juan Carlos (M. J.)	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104675

Reparación

LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México 86029		Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización:	4745	No. de Orden:	KAUF 4559
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	12/Ago/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0156
Ubicación:	HUIMANQUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS			
Unidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK			
- Requiere reemplazo de torreta (No funciona)			
- Se niveló anticongelante 3 Lts			
- Carro porta horquillas presenta desgaste (se requiere reparación)			
- Se sugiere tener en observación el equipo debido al bajo nivel de anticongelante y de 12v en manera con el aceite de Motor el cual solo dura 2.5 Lts			
Fecha del Servicio:		Horario:	
15/08/2026		7:00Z	
Café Rodríguez Juan Carlos (M. J.)			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA