

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

101376

Reparación

SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DEL EJE DE DIRECCION

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jirón - José María Pico Suárez Villavieja, Talara - Perú - 81020 Tel. 933375801 - Email: info@kaufmann.pe		No. de Orden: KAUF 4461 Fecha: 30/04/2023 Codigo QR: VMSA-0465 Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
Cotización: 4708 Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Sede: Talara Ubicación: TUPAN			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 5.0KAA-PSVA468 ECO 70022202			
FAJILLA REPARADORA			
TORNOS Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUEYES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION			
2.000000	NEGATIVO	DESLIZANTE SUPERIOR DE AJUSTAMIENTO DOBLE HORQUILLA	
4.000000	NEGATIVO	DESLIZANTE SUPERIOR DE AJUSTAMIENTO DOBLE HORQUILLA	
2.000000	PIEZA	PIEZA 70022	
2.000000	PIEZA	KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION DERECHO	
1.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO	
1.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION DERECHO	
2.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	BUEY DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	ARANDALA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION	
2.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA	
2.000000	PIEZA	SOPORE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	BUEY DE SOPORE DE EJE DE DIRECCION	
2.000000	SERVICIO	SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUEYES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION	
2.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION REPARACION DE SISTEMA DE DESPLAZADOR LATERAL, REEMPLAZANDO BASE DE DESLIZANTES QUEBRADA	
OTRAS OBSERVACIONES			
Reparación de bueyes de agua y bueyes de carga y perno rey de dirección. Se reparó los bueyes de agua y bueyes de carga y perno rey de dirección. Se reparó los bueyes de agua y bueyes de carga y perno rey de dirección.			
EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO			
PUNTO A PUNTO T2 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN			

Recomendaciones

- EL SERVICIO COMBINADO DE TORNO Y SOLDADURA ES NECESARIO PARA RECTIFICAR UN EJE DE DIRECCIÓN PORQUE PERMITE RELLENAR CON METAL LAS ZONAS DESGASTADAS O FISURADAS Y MAQUINAR LA PIEZA CON ALTA PRECISIÓN PARA RESTAURAR SUS MEDIDAS ORIGINALES, ALINEACIÓN Y RESISTENCIA ESTRUCTURAL SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD



EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

101376

Reparación

INSTALACION DE KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION, PERNO REY DE DIRECCION DERECHO E IZQUIERDO, PERNO TERMINAL DE DIRECCION, BUJE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION, ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DE DIRECCION, TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA, SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION, BUJE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirafa - José María Pico Suárez	
Villanueva - Talara - Perú - 9020		Tel. 903575801 - Web: info@kaufmann.pe	
Cotización: 478	No. de Orden: KAUF 4461	Código QR: VISA-046	Tip de Servicio: CORRECTIVO
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 30/04/2023		
Sucursal: TUPAN			
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO DPG45 S GRANA 57000 ECD 70022202			
FAJILLA REPORTADA			
TORNIO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE CARRO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BULES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE			
2.000000	PIEZA	DESLIZANTE SUPERIOR DE AJUSTAMIENTO DOBLE HORIZONTAL	
4.000000	PIEZA	DESLIZANTE INFERIOR DE AJUSTAMIENTO DOBLE HORIZONTAL	
2.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION DERECHO	
2.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO	
2.000000	PIEZA	PERNO TERMINAL DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	BUJE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA	
2.000000	PIEZA	SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	BUJE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION	
2.000000	SERVICIO	SERVICIO DE TORNIO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE CARRO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BULES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION	
2.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION REPARACION DE SISTEMA DE DESPLAZADOR LATERAL, REEMPLAZANDO BASE DE DESLIZANTES QUEBRADA	
OTRAS OBSERVACIONES			
Reparación de sistema de dirección es 2023			
del motor de este tipo, no se conforma con la			
reparación de este tipo			
Reparación de sistema de dirección			
de la misma calidad de seguridad			
DEL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO			
CEBERRADOR			
PUNTO A PUNTO T2			
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN			



Recomendaciones

- LA INSTALACIÓN DE ESTE CONJUNTO COMPLETO DE COMPONENTES DE DIRECCIÓN ES NECESARIA PARA ELIMINAR EL JUEGO EXCESIVO, RESTAURAR LA GEOMETRÍA DE ALINEACIÓN Y GARANTIZAR UN CONTROL SEGURO Y PRECISO DEL EQUIPO. EL DESGASTE EN ESTAS PIEZAS PROVOCA VIBRACIONES, PÉRDIDA DE ESTABILIDAD Y DESGASTE SI NO SON REPARADAS.

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

101376

Reparación

INSTALACION DE KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION, PERNO REY DE DIRECCION DERECHO E IZQUIERDO, PERNO TERMINAL DE DIRECCION, BUJE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION, ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DE DIRECCION, TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA, SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION, BUJE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION

KAUFMANN		ORIGEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirón - José María Pico Suárez	
Móvil: 983575801		Móvil: 983575801	
Tel: 983575801		E-mail: info@kaufmann.pe	
Código: 478		No. de Orden: KAUF 4461	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Fecha: 30/04/2023	
Sistema: TUPAN		Código QR: VISA-046	
Ubicación: TUPAN		Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
MONTECARGAS TOYOTA MODELO 8046 S. 8046A-FSV468 ECU 70022202			
FAJILLA DE PUESTA			
SERVICIO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE CARRO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUEYES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE DIRECCION, SOPORTE SUPERIOR DE PERNO REY DE DIRECCION, PERNO REY DE DIRECCION DERECHO E IZQUIERDO, PERNO TERMINAL DE DIRECCION, BUJE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION, ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DE DIRECCION, TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA, SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION, BUJE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION			
2.000000	PIEZA	DESLIZANTE SUPERIOR DE AJUSTE Doble HORIZONTAL	
4.000000	PIEZA	DESLIZANTE SUPERIOR DE AJUSTE Doble HORIZONTAL	
2.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION DERECHO	
2.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO	
2.000000	PIEZA	PERNO TERMINAL DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	BUJE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DE DIRECCION	
2.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA	
2.000000	PIEZA	SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION	
2.000000	SERVICIO	SERVICIO DE TORNILLO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE CARRO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUEYES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION	
2.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTECARGAS REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION REPARACION DE SISTEMA DE DESPLAZADOR LATERAL, REEMPLAZANDO BARRA DE DESLIZANTES QUEBRADA	
OTRAS OBSERVACIONES			
Reparación de sistema de dirección es 2023			
del motor de este tipo, no se conforma con la			
reparación de este tipo			
Reparación de sistema de dirección			
de la parte de la seguridad			
Victor Hugo Rojas			
PUNTO A PUNTO T2			
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN			

Recomendaciones

- LA INSTALACIÓN DE ESTE CONJUNTO COMPLETO DE COMPONENTES DE DIRECCIÓN ES NECESARIA PARA ELIMINAR EL JUEGO EXCESIVO, RESTAURAR LA GEOMETRÍA DE ALINEACIÓN Y GARANTIZAR UN CONTROL SEGURO Y PRECISO DEL EQUIPO. EL DESGASTE EN ESTAS PIEZAS PROVOCA VIBRACIONES, PÉRDIDA DE ESTABILIDAD Y DESGASTE SI NO SON REPARADAS.



EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

101376

Reparación

REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE DESPLAZADOR Y 2 MAGUERAS DE ADITAMIENTO

KAUFMANN DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jirón - José María Pico Street Mikamayo, Tulum, Quintana Roo - 80000 Tel. 98337580 Email: info@kaufmann.mx	ORIGEN DE TRABAJO No. de Orden: KAUF 4460 Fecha: 30/04/2023 Codigo QR: VISA-0465 Tipo de Servicio: CORRECTIVO
Cotización: 4708 Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Sede: Tulum Ubicación: Tulum	
MONTCARGAS TOYOTA MODELO IPG46 S. GKA-PSVA468 ECO 70022202	
FAJILLA REPOSIICION	
TORNILLO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE CARRO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUELOS PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION	
0.00000	NEGATIVO DESLIZANTE SUPERIOR DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA
0.00000	NEGATIVO DESLIZANTE SUPERIOR DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA
2.00000	PIEZA PUNTO 70012
2.00000	PIEZA KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION
7.00000	PIEZA PERNO REY DE DIRECCION DERECHO
7.00000	PIEZA PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO
0.00000	PIEZA TERMINAL DE DIRECCION DERECHO
0.00000	PIEZA PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
7.00000	PIEZA PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
0.00000	PIEZA BUELO DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
0.00000	PIEZA ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION
7.00000	PIEZA TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA
0.00000	PIEZA SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION
0.00000	PIEZA BUELO DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION
0.00000	SERVICIO SERVICIO DE TORNILLO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE CARRO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUELOS PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION
0.00000	SERVICIO SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTCARGAS REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION REPARACION DE SISTEMA DE DESPLAZADOR LATERAL, REEMPLAZANDO BASE DE DESLIZANTES QUEBRADA
OBSERVACIONES	
Reparación sistema de dirección en 2023 del motor de este tipo, no se conforma con la manera de los anteriores Reparación por fallas de de la estructura de la dirección	
EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO	
PUNTO A PUNTO T2 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE MANGUERAS DEL DESPLAZADOR Y MANGUERAS DEL ADITAMENTO EN UN EQUIPO, ES NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD, EVITAR FUGAS DE ACEITE A ALTA PRESIÓN Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO.



EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

101376

Reparación

LUBRICADO AL DESPLAZADOR DE DOBLE HORQUILLA

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jirafa - José María Pineda Suárez Mármara - Pinar del Río - 9020 Tel. 93357580 Email: atendimento@kaufmann.rs		No. de Orden: KAUF 4461 Fecha: 30/04/2023 Codigo QR: VISA-046 Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
Cotización: 478 Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Sede: Mármara Ubicación: TURPAN			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 5.0KVA-FSV468 ECO 70022202			
FAJAS REPARADAS			
TORNOS Y SOLDADURA PARA RECTIFICACIÓN DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCIÓN RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUELOS PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCIÓN			
0.00000	NEGATIVO	DESPLAZANTE SUPERIOR DE AJUSTE DOBLE HORQUILLA	
0.00000	NEGATIVO	DESPLAZANTE SUPERIOR DE AJUSTE DOBLE HORQUILLA	
2.00000	PIEZA	PIEZA 70012	
2.00000	PIEZA	KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCIÓN	
7.00000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCIÓN DERECHO	
7.00000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCIÓN IZQUIERDO	
1.00000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCIÓN DERECHO	
2.00000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCIÓN	
2.00000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCIÓN	
0.00000	PIEZA	BUELO DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCIÓN	
0.00000	PIEZA	ARANDIELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCIÓN	
7.00000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCIÓN IZQUIERDA	
2.00000	PIEZA	SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCIÓN	
2.00000	PIEZA	BUELO DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN	
0.00000	SERVICIO	SERVICIO DE TORNOS Y SOLDADURA PARA RECTIFICACIÓN DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCIÓN RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUELOS PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCIÓN	
0.00000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REPARACIÓN DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN REPARACIÓN DE SISTEMA DE DESPLAZADOR LATERAL REEMPLAZANDO BASE DE DESLIZANTES QUEBRADA	
OTRAS OBSERVACIONES			
Reparación de la estructura del eje de dirección del motor de este eje, así como la conformación del eje de dirección y la conformación del eje de dirección de la estructura del eje de dirección			
[EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO] SI NO			
Victoria Hdez. Aguilera PUNTO A PUNTO T2 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN			

Recomendaciones

- EL LUBRICADO DEL DESPLAZADOR DE DOBLE HORQUILLA ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN ENTRE LAS PIEZAS METÁLICAS Y EVITAR EL DESGASTE PREMATURO DEL EQUIPO.



