

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107232

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirsa José María Pino Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel: 993370700 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4843
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20Ago/2020
Código QR: VISA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD: 8FGU20 S. 17648 NO. ECO 70008678 CAP: 2 Y0

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE.
REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRÁULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL LEVANTE LATERAL. REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO.
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2020
Kilometros: 22863.5

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE REEMPLAZO DEL KIT DE SELLOS EN LOS CILINDROS DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL ES NECESARIO PARA FRENAR FUGAS DE ACEITE, RECUPERAR LA FUERZA Y PRESIÓN DE ELEVACIÓN, Y EVITAR EL DESGASTE POR FRICCIÓN METAL CON METAL

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107232

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirasa José María Pino Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel: 993370700 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4843
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20Ago/2020
Código QR: VISA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD: 8FGU20 S. 17648 NO. ECO 70008678 CAP: 2 Y0

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE.
REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRÁULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL LEVANTE LATERAL. REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO.
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2020
Medio: 27863-5

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE REEMPLAZO DEL KIT DE SELLOS EN LOS CILINDROS DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL ES NECESARIO PARA FRENAR FUGAS DE ACEITE, RECUPERAR LA FUERZA Y PRESIÓN DE ELEVACIÓN, Y EVITAR EL DESGASTE POR FRICCIÓN METAL CON METAL

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107232

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirasa José María Pino Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel: 993370060 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4843
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20Ago/2020
Código QR: VISA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17648 NO. ECO 70008678 CAP. 2 Y0

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE.

Cantidad	Descripción
1.000000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA MANGUERA HIDRÁULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL LEVANTE LATERAL REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1.000000	PIEZA FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA
1.000000	PIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2020 Medidor: 22863.5

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE REEMPLAZO DEL KIT DE SELLOS EN LOS CILINDROS DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL ES NECESARIO PARA FRENAR FUGAS DE ACEITE, RECUPERAR LA FUERZA Y PRESIÓN DE ELEVACIÓN, Y EVITAR EL DESGASTE POR FRICCIÓN METAL CON METAL

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107232

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirasa José María Pino Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel: 993370700 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4843
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20Ago/2020
Código QR: VISA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD: 8FGU20 S. 17848 NO. ECO 70008678 CAP: 2 Y0

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE.
REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

Cantidad	Pieza	Descripción
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRÁULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL LEVANTE LATERAL. REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO.
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2020 Medidor: 22863.5

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE REEMPLAZO DEL KIT DE SELLOS EN LOS CILINDROS DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL ES NECESARIO PARA FRENAR FUGAS DE ACEITE, RECUPERAR LA FUERZA Y PRESIÓN DE ELEVACIÓN, Y EVITAR EL DESGASTE POR FRICCIÓN METAL CON METAL

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107232

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirasa José María Pino Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel: 993370060 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4843
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20Ago/2020
Código QR: VISA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD: 8FGU20 S. 17648 NO ECO 70008678 CAP: 2 Y0

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE.
REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

Cantidad	Descripción
1.000000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL LEVANTE LATERAL REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	PIEZA FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA
1.000000	PIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2020 Medios: 27863-5

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE REEMPLAZO DEL KIT DE SELLOS EN LOS CILINDROS DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL ES NECESARIO PARA FRENAR FUGAS DE ACEITE, RECUPERAR LA FUERZA Y PRESIÓN DE ELEVACIÓN, Y EVITAR EL DESGASTE POR FRICCIÓN METAL CON METAL

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107232

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirasa José María Pino Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel: 9933570060 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4843
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20Ago/2020
Código QR: VISA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17648 NO. ECO 70008678 CAP. 2 Y0

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

Cantidad	Descripción
1.000000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA MANGUERA HIDRÁULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL LEVANTE LATERAL REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1.000000	PIEZA FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA
1.000000	PIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2020
Kilometraje: 27863.5

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE REEMPLAZO DEL KIT DE SELLOS EN LOS CILINDROS DE LEVANTE CENTRAL Y LATERAL ES NECESARIO PARA FRENAR FUGAS DE ACEITE, RECUPERAR LA FUERZA Y PRESIÓN DE ELEVACIÓN, Y EVITAR EL DESGASTE POR FRICCIÓN METAL CON METAL

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107232

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL



4843

PUNTO A PUNTO T2

PARAISO

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cde. La Jirasa Jose Maria Pino Suarez

Villahermosa Tabasco México 86029

Tel: 993370760 Email: administracion@kaufmann.mx

No. de Orden: KAUF 4592

Fecha: 20Ago/2026

Solicitante: VISA-0120

Código QR: CORRECTIVO

Información del Equipo

MONT. TOYOTA MOD: 8FGU20 S. 17648 NO ECO 70008678 CAP: 2 Y0

FALLA REPORTADA

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

Cantidad	Descripción	Observaciones
1.000000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL	
2.000000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL	
2.000000	PIEZA MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL	
10.000000	LITROS LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL. LEVANTE LATERAL. REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO.	
1.000000	PIEZA FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	
1.000000	PIEZA BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA	
1.000000	PIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE	
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE	
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2026

Mediometro: 278635

Nombre y Firma del Cliente: 

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DEL CILINDRO DE LEVANTE LATERAL ES NECESARIO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PRESIÓN, PREVENIR FUGAS DE ACEITE A ALTA PRESIÓN QUE PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL OPERADOR, Y ASEGURAR QUE EL EQUIPO NO SUFRA UNA CAÍDA REPENTINA DE CARGA O UN FALLO OPERATIVO TOTAL

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket


107232

SAP

70008678

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (10LT)

**KAUFMANN**

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirasa - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa - Tabasco - Mexico 86029
Tel: 993377090 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4943
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20Ago/2020
Codigo QR: VISA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17648 NO. ECO 70008678 CAP. 2 Y0

FALLA REPORTADA

REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE.
REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE


Cantidad	Descripción	Unidad
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL LEVANTE LATERAL. REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO.
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE


OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2020

Mediometro: 27863.5


Nombre y Firma del Cliente:


Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- EL SUMINISTRO CONSTANTE DE ACEITE HIDRÁULICO ES INDISPENSABLE PORQUE ACTÚA COMO UN FLUIDO NO COMPRESIBLE QUE TRANSMITE LA POTENCIA Y LA FUERZA NECESARIAS PARA MOVER LOS COMPONENTES DE LA MAQUINARIA, ADEMÁS DE LUBRICAR, ENFRIAR Y PROTEGER EL SISTEMA CONTRA EL DESGASTE Y LA CORROSIÓN



EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

103372

Reparación

SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE



Colización: 4843
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazca José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86209
Tel. 993377660 Mail: administracion@kaufmann.mx

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20/Ago/2020
Codigo OR: VHSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 8F-GU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 T0

FALLA REPORTADA

REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE.
REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL, LEVANTE LATERAL, REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2020

kilometros: 22863.5



Nombre y Firma del Cliente:



Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TUBO O LÍNEA DE COMBUSTIBLE ES VITAL PARA EVITAR FUGAS PELIGROSAS, PREVENIR INCENDIOS Y GARANTIZAR QUE EL MOTOR RECIBA LA GASOLINA O DIÉSEL NECESARIO CON LA PRESIÓN CORRECTA



ANTES



DESPUES

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO



Ticket

107232

Reparación

SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cde. La Jirasa José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México	
Tel: 993370060 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Cotización:	4843	No. de Orden:	KAUF 4592
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	20Ago/2020
Solicitante:		Código QR:	VISA-0120
Ubicación:	PARAISO	Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD: 8FGU20 S. 17648 NO ECO 70008678 CAP: 2 Y0			
FALLA REPORTADA			
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE			
1.000000	PIEZA	Kit de sellos de cilindro de levante central	
2.000000	PIEZA	Kit de sellos de cilindro hidráulico de levante lateral	
2.000000	PIEZA	Manguera hidráulica de cilindro de levante lateral	
10.000000	LITROS	Litro de aceite hidráulico	
1.000000	SERVICIO	Servicio de reemplazo de kit de sellos de cilindro de levante central, levante lateral, reemplazando mangueras de cilindro de levante lateral y suministro de aceite hidráulico.	
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA	
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	
1.000000	SERVICIO	Servicio de revisión y reparación de tubo de combustible	
1.000000	SERVICIO	Servicio de reemplazo de flotador de combustible, reemplazo de bomba eléctrica, servicio de limpieza de tanque de combustible	
OBSERVACIONES			
Servicio Realizado OK			
Fecha del Servicio:		20-08-2020	Mediometro:
			27863.5
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
		Nombre y Firma del Auxiliar:	



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ES NECESARIO PARA ELIMINAR SEDIMENTOS, AGUA CONDENSADA Y RESIDUOS QUE OBSTRUYEN EL FLUJO, DAÑAN LA BOMBA E INYECTORES, Y PROVOCAN FALLAS EN EL MOTOR

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

107232

Reparación

REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cde. La Jirasa José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel: 993370760 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4843	No. de Orden:	KAUF 4592
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	20Ago/2020
Solicitante:		Código QR:	VISA-0120
Ubicación:	PARAISO	Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17648 NO. ECO 70008678 CAP. 2 Y0			
FALLA REPORTADA			
REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE			
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL	
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL	
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL	
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL LEVANTE LATERAL REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO	
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA	
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	
OBSERVACIONES			
Servicio Realizado OK			
Fecha del Servicio:		20-08-2020	
Kilometraje:		22863.5	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO CONJUNTO DE LA BOMBA ELÉCTRICA, EL FLOTADOR Y EL FILTRO DE COMBUSTIBLE ES NECESARIO PORQUE TRABAJAN EN UN SISTEMA ÚNICO DENTRO DEL TANQUE. SI FALLA UNA PIEZA Y NO SE CAMBIAN LAS DEMÁS, LA SUCIEDAD O EL DESGASTE PROVOCARÁN QUE EL NUEVO REPUESTO FALLE MUY RÁPIDO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

103372

SAP

70008678

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jazca José María Pino Suárez

Villahermosa Tabasco México 86029

Tel. 993377660 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4843

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante:

Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4592

Fecha: 20/Ago/2025

Código OR: VHSA-0123

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17849 NO. ECO 70008678 CAP. 2 TON

FALLA REPORTADA

REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

ORDEN	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL, LEVANTE LATERAL, REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2025

Huella: 2786365

Nombre y Firma del Cliente: 

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO CONJUNTO DE LA BOMBA ELÉCTRICA, EL FLOTADOR Y EL FILTRO DE COMBUSTIBLE ES NECESARIO PORQUE TRABAJAN EN UN SISTEMA ÚNICO DENTRO DEL TANQUE. SI FALLA UNA PIEZA Y NO SE CAMBIAN LAS DEMÁS, LA SUCIEDAD O EL DESGASTE PROVOCARÁN QUE EL NUEVO REPUESTO FALLE MUY RÁPIDO.

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

103372

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazca José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993377660 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4843
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20/Ago/2025
Codigo OR: VHSA-0123
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 TON

FALLA REPORTADA
REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE.
REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL, LEVANTE LATERAL. REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2025
Kilometros: 228635

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



ANTES



DESPUES

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO CONJUNTO DE LA BOMBA ELÉCTRICA, EL FLOTADOR Y EL FILTRO DE COMBUSTIBLE ES NECESARIO PORQUE TRABAJAN EN UN SISTEMA ÚNICO DENTRO DEL TANQUE. SI FALLA UNA PIEZA Y NO SE CAMBIAN LAS DEMÁS, LA SUCIEDAD O EL DESGASTE PROVOCARÁN QUE EL NUEVO REPUESTO FALLE MUY RÁPIDO.

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

103372

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE



Colización: 4843
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaque José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993377660 Mail: administracion@kaufmann.mx

No. de Orden: KAUF 4592
Fecha: 20/Ago/2025
Codigo OR: VHSA-0123
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 TON

FALLA REPORTADA

REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE.
REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE LATERAL
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL, LEVANTE LATERAL, REEMPLAZANDO MANGUERAS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	PIEZA	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA	BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA
1.000000	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE TUBO DE COMBUSTIBLE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 20-08-2025

kilometros: 22863.5

Nombre y Firma del Cliente: 

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO CONJUNTO DE LA BOMBA ELÉCTRICA, EL FLOTADOR Y EL FILTRO DE COMBUSTIBLE ES NECESARIO PORQUE TRABAJAN EN UN SISTEMA ÚNICO DENTRO DEL TANQUE. SI FALLA UNA PIEZA Y NO SE CAMBIAN LAS DEMÁS, LA SUCIEDAD O EL DESGASTE PROVOCARÁN QUE EL NUEVO REPUESTO FALLE MUY RÁPIDO.