

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104678

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE SERVICIO	
Cotización: 4739		DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jauca - Jose María Pino Suárez	
Solicitante:		Villahermosa - Tabasco - México - 86209	
Ubicación: AGENCIA VHSA		Tel. 993870560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4553		Fecha: 12/Ago/2025	
Codigo QR: VHSA-0119		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. LINDE MOD. H451-02 S. H2X3H4J03332 NO. ECO 70021082 CA			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
1.000000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO	
		REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	
		REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR	
		REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)	
		REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION)	
		NIVELADO DE FLUIDOS	
		DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS	
		DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS	
		LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL	
		LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK			
- Se reanuda 5 lts de aceite hidraulico			
- cilindro central present fuga de aceite hidraulico			
- Requiere reemplazo de fusillo (Dorinda)			
Fecha del servicio: 19/08/2026			
Observaciones: H1173.3			
Juan Carlos Am J			
Ingeniero H45			



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104678

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN		ORDEN DE SERVICIO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN		Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa Tabasco México 86209		Tel. 993870560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4739	No. de Orden: KAUF 4553	Fecha: 12/Ago/2020	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2020	Codigo QR: VHSA-0119	
Solicitante: AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. LINDE MOD. H451-02 S. R2X384J03332 NO. ECO 70021082 CA			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Se rellena 5 lts de aceite hidraulico - cilindro control present fuga de aceite hidraulico - Requiere reemplazo de fuseta (Dorinda)			
Fecha del servicio: 19/08/2026		Atendido por: 41173.3	
Firma: Juan Carlos Amador		Firma: Dorinda Hdez	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104678

SAP

70021082

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (5LT)

KAUFMANN		ORDEN DE SERVICIO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México - 86209		Tel. 993970560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4739	No. de Orden: KAUF - 4553	Fecha: 12/Ago/2020	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2020	VHSA-0119	
Solicitante:	Código QR:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
Ubicación: AGENCIA VHSA			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. LINDE MOD. H451-02 S. H2X3H4J03332 NO. ECO 70021082 CA			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Se rellena 5 lts de aceite hidraulico - cilindro control presenté fuga de aceite hidraulico - Requiere reemplazo de fuseta (Dañada)			
Fecha del servicio: 19/08/2020		Observación: 41173.3	
Vista: Carlos Am J		Vista: Hdk	

Recomendaciones

- EL SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO ES NECESARIO PORQUE FUNCIONA COMO EL MEDIO PRINCIPAL PARA TRANSMITIR FUERZA Y ENERGÍA EN LOS SISTEMAS MECÁNICOS, PERMITIENDO QUE LAS MÁQUINAS MUEVAN CARGAS PESADAS CON PRECISIÓN



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104678

SAP

70021082

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL

KAUFMANN		ORDEN DE SERVICIO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa Tabasco - México - 86209		Tel. 993970560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4739	No. de Orden: KAUF 4553	Fecha: 12/Ago/2020	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2020	VHSA-0119	
Solicitante: AGENCIA VHSA	Código QR: VHSA-0119	Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
Ubicación: AGENCIA VHSA			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. LINDE MOD. H451-02 S. H2X3H4J03332 NO. ECO 70021082 CA			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
DETALLE DE SERVICIO			
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Se rellena 5 lts de aceite hidráulico - cilindro control presenté fuga de aceite hidráulico - Requiere reemplazo de torreta (Dañada)			
Fecha del servicio: 19/08/2020		Observación: H1173.3	
Firma: Juan Carlos Amador		Firma: Juan Carlos Amador	

Recomendaciones

- EL LUBRICADO ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN ENTRE PIEZAS DE METAL, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO, DISIPAR EL CALOR Y PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN. ESTO ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA Y PREVIENE FALLAS MECÁNICAS



EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104678

Reparación

LUBRICADO DE PARTES EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE SERVICIO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN		Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - México - 86209		Tel. 993970560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4739	No. de Orden: KAUF 4553	Fecha: 12/Ago/2009	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2009	VHSA-0119	
Solicitante: AGENCIA VHSA	Código QR: VHSA-0119	Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. LINDE MOD. H451-02 S. H2X384J03332 NO. ECO 70021082 CA			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Se rellena 5 lts de aceite hidráulico - cilindro central present fuga de aceite hidráulico - Requiere reemplazo de fuseta (Dorinda)			
Fecha del servicio: 19/08/2006		Observación: H1173.3	
Juan Carlos Am J		Dorinda Hdz	



Recomendaciones

- EL LUBRICADO ES NECESARIO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN ENTRE PIEZAS DE METAL, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO, DISIPAR EL CALOR Y PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN. ESTO ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA Y PREVIENE FALLAS MECÁNICAS

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104678

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE SERVICIO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - México - 86209		Tel. 993870560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4739	No. de Orden: KAUF 4553	12/Ago/2009	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: VHSA-0119		
Solicitante:	Código QR:		
Ubicación: AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. LINDE MOD. H451-02 S. H2X3H4J03332 NO. ECO 70021082 CA			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHOQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Se rellena 5 lts de aceite hidráulico - cilindro control present fuga de aceite hidráulico - Requiere reemplazo de torreta (Dañada)			
Fecha del servicio: 19/08/2026		Atendido por: H1173.3	
Vista: Carlos Am J		Vista: H1173.3	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

104678


SAP

70021082

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE SERVICIO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN Cda. La Jauca - Jose María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86209 Tel. 993970560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Cotización: 4739	No. de Orden: KAUF 4553		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 12/Ago/2020		
Solicitante:	Código QR: VHSA-0119		
Ubicación: AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. LINDE MOD. H451-02 S. H2X3H4J03332 NO. ECO 70021082 CA			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
Cantidad	PIEZA	DESCRIPCIÓN	
1.000000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Se rellena 5 lts de aceite hidráulico - cilindro central presenté fuga de aceite hidráulico - Requiere reemplazo de torreta (Dañada)			
Fecha del servicio: 19/08/2020		Fotografía: H1173.3	
Juan Carlos Amador		Ingeniero H451	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA