

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO


Ticket

106066

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaula José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 993357050 Mail: atendimento@kaufmann.mx	
Creación: 4709	No. de Orden: KAUF 4577
Cópies: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 17-Ago-2026
Ubicación: TUXMAN	Código QR: VMSA-0445
Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTACARGAS TOYOTA MODELO BF45 S GRAX-FSV450 ECO 70022202	
PALABRA REPORTADA: PREVENTIVO	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS	
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPÉJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGROSADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGROSADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES	
Requiere cambio de faros delanteros y luces laterales de dirección Requiere cambio de bloques, Faro reverso, y claxon Requiere cambio de Torreta Se reemplaza 19/08/2026 10578.6 José A. Vázquez Luis Aguirre Roberto Carlos	



DRENADO DE
ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993357000 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/Ago/2026
Ejecutante: TUXMAN Código QR: VNQA-0445
Ubicación: Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 S GR0A-FSV4450 ECO 70022202

FAJAS REPORTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

ITEM	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000.000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRAISADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de dirección
Requiere cambio de buje, Faro reverso,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se reemplaza
19/08/2026

10578.6

19/08/2026


19/08/2026



DRENADO DE ACEITE DE
ACEITE DE TRANSMISION



REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION



REEMPLAZO DE ACEITE DE
TRANSMISION

Recomendaciones

- EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TRANSMISIÓN DE UN MONTACARGAS ES NECESARIO PARA EVITAR FALLAS MECÁNICAS GRAVES Y ASEGURAR UNA OPERACIÓN DIARIA SEGURA

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993357000 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17-Ago-2026
Ejecutante: TUXMAN Código QR: VMSA-0445
Ubicación: Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 S GRAX-FSV4450 ECO 70022202

PALETA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

1.000.000	PIEZA	DESCRIPCIÓN
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPÉJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRAISADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de dirección
Requiere cambio de buje, Faro reverso,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se reemplaza batería
19/08/2026

10578.6

Indicador de Horas

Indicador de Horas

Indicador de Horas



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

SAP

70022202

Reparación

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (8LT)

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993357000 Mail: administracion@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17-Ago-2026
Ubicación: TUXMAN Código QR: VMSA-0445
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 S GRAX-FSV450 ECO 70022202

PALETA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPÉJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRAASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de dirección
Requiere cambio de bulespot, Faro reversero,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se remplaza batería
19/08/2026

10578.6

Ind. A. Vaca
Miembro y Firma del Cliente

Roberto Carlos
Miembro y Firma del Técnico

Recomendaciones

- EL SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE ES NECESARIO PARA REGULAR LA TEMPERATURA DEL MOTOR, EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO Y PROTEGER LOS COMPONENTES INTERNOS CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

SAP

70022202

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirafa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 993357000 Mail: administracion@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17-Ago-2026
Ejecutante: TUXMAN Código QR: VNQA-0445
Ubicación: Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 S GR0A-F5VA450 ECO 70022202

FECHA REPORTADA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPÉJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRAASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de dirección
Requiere cambio de buje, Faro reverso,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se reemplaza batería
19/08/2026

10578.6

19/08/2026

19/08/2026

Recomendaciones

- EL SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO ES NECESARIO PORQUE FUNCIONA COMO EL MEDIO PRINCIPAL PARA TRANSMITIR FUERZA Y ENERGÍA EN LOS SISTEMAS MECÁNICOS, PERMITIENDO QUE LAS MÁQUINAS MUEVAN CARGAS PESADAS CON PRECISIÓN



EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jirafa José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 993357050 Mail: atendimento@kaufmann.mx	
Creación: 4709	No. de Orden: KAUF 4577
Córeo: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 17-Ago-2026
Ubicación: TUXUAN	Código QR: VNSA-0445
Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 S GRAX FSV450 ECO 70022202	
FALLA REPORTADA:	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS	
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES	
Requiere cambio de faros delanteros y luces laterales de dirección Requiere cambio de bulespot, Faro reversero, y claxon Requiere cambio de Torreta Se remplaza 19/08/2026 10578.6	
Firma y Fecha del Cliente	
Firma y Fecha del Técnico	
Firma y Fecha del Asesor	

Recomendaciones

- EL SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL ES NECESARIO PORQUE LUBRICA, ENFRÍA Y PROTEGE LOS ENGRANAJES QUE SOPORTAN ALTA PRESIÓN Y FRICCIÓN CONSTANTE AL MOVER LAS RUEDAS.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

SAP

70022202

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirafa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993357050 Mail: administracion@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17-Ago-2026
Ejecutante: TUXMAN Código QR: VNQA-0445
Ubicación: Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO BFG45 S GRAX-FSVM450 ECO 70022202

FAJILLA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPÉJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRAASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de dirección
Requiere cambio de blaspot, Faro reverso,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se reemplaza batería
19/08/2026 10578.6

Ind. A. Vaca
Mecánico y Fajero del Cliente

Ind. A. Vaca
Mecánico y Fajero del Cliente

Ind. A. Vaca
Mecánico y Fajero del Cliente

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA BANDA DEL ALTERNADOR, ES NECESARIO PARA EVITAR QUE PIERDA LA CARGA DE LA BATERÍA, FALLE LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA O EL MOTOR SUFRA UN SOBRECALENTAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

SAP

70022202

Reparación

REEMPLAZO BANDA DE VENTILADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993357050 Mail: administracion@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17-Ago-2026
Ejecutante: TUXMAN Código QR: VMSA-0445
Ubicación: Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO BFG45 S GRAX-F5VA450 ECO 70022202

FECHA REPORTADA: 17/08/2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPÉJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGROSADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de dirección
Requiere cambio de buje, Faro reverso,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se reemplaza
19/08/2026

10578.6

19/08/2026

19/08/2026

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LA BANDA DEL VENTILADOR, ES NECESARIO PARA EVITAR FALLOS MECÁNICOS GRAVES Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS VITALES DEL MOTOR



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

SAP

70022202

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993357000 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/Ago/2026
Ejecución: TUXMAN Código QR: VNQA-0445
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 S GR00-FSV4450 ECO 70022202

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

1.000000	PIEZA	DESCRIPCION
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPEROS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS, REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de direccion
Requiere cambio de blaspot, Faro reverso,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se remplaza
19/08/2026

10578.6

Jose A. Vazquez
Mecánico y Fumador del Cliente

Roberto Carlos
Mecánico y Fumador del Técnico



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993357000 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17-Ago-2026
Ejecución: TUXMAN Código QR: VMSA-0445
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 S GR00-FSV4450 ECO 70022202

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

ITEM	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000.000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRAASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de dirección
Requiere cambio de blaspot, Faro reverso,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se reemplaza
19/08/2026

10578.6

Jose A. Vazquez
Mecánico y Fianza del Cliente

Roberto Carlos
Mecánico y Fianza del Técnico



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993357000 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17-Ago-2026
Ejecutante: TUXMAN Código QR: VMSA-0445
Ubicación: TUXMAN Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 S GRAX-FSV450 ECO 70022202

FAJA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

1.000.000	PIEZA	DESCRIPCION
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS, REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGROSADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGROSADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO


OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de direccion
Requiere cambio de blouspot, Faro reverso,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se remplaza
19/08/2026

10578-6

19/08/2026

19/08/2026



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

106066

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993357050 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Creación: 4709 No. de Orden: KAUF 4577
Código: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 17/Ago/2026
Ejecución: TUXMAN Código QR: VNQA-0445
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG45 S GR00A-FSV4450 ECO 70022202

FAJAS REPORTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

1.000000	PIEZA	DESCRIPCIÓN
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAYON, ESPÉJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRAASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Requiere cambio de faros delanteros y
luces laterales de dirección
Requiere cambio de buje, Faro reverso,
y claxon
Requiere cambio de Torreta
Se remplaza
19/08/2026

10578.6

19/08/2026

19/08/2026



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA