

EVIDENCIAS

SAP

70023256

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102203

Reparación

REEMPLAZO DE DESLIZANTES SUPERIOR E INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 80029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4642
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO r

No. de Orden: KAUF - 4438
Fecha: 22-Jul-2026
Codigo QR: VHS-0133
Tipo de Servicio: CORRECTIVO



INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DESLIZANTES, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

Cantidad	Unidad	Descripción
1 000000	PIEZA	CINTURON DE SEGURIDAD ROJO
4 000000	PIEZA	DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2 000000	PIEZA	DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2 000000	PIEZA	LAJAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 1MM
2 000000	PIEZA	LAJAS DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 0.5MM
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DESLIZANTES, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 22.07.26 Horario: 16.65 hrs

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Auxiliar: 

Página 1



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LOS DESLIZANTES (O PATINES DE DESGASTE) SUPERIOR E INFERIOR DE UN DESPLAZADOR LATERAL EN UN MONTACARGAS ES NECESARIO PARA EVITAR DAÑOS MAYORES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EQUIPO Y GARANTIZAR UNA OPERACIÓN SEGURA Y PRECISA

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102203

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE LAINA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO DE 1MM Y 0.5MM

**KAUFMANN**

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez 86029

Villahermosa - Tabasco - México

Tel. 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4642

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante:

Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4639

Fecha: 22/JUL/2026

Código QR: VHSA-0133

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2.

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DESLIZANTES, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	CINTURON DE SEGURIDAD ROJO "B"
2.000000	PIEZA	DESIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
2.000000	PIEZA	DESIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
8.000000	PIEZA	LAINA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 1MM
8.000000	PIEZA	LAINA DE AJUSTE DE BALERO DE CARRO 0.5MM
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RECTIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DESLIZANTES, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 22.07.26

Horómetro: 16.651 hrs

Nombre y Firma del Cliente:

Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO Y SELECCIÓN DE LAS LAINAS, ES NECESARIO PARA CONTROLAR CON PRECISIÓN MILIMÉTRICA LA PRECARGA Y LA HOLGURA AXIAL O RADIAL DEL CONJUNTO

