




Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4581	Fecha:	27/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	800 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

- REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



ACEITE DE MOTOR DRENADO



ACEITE NUEVO



Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4581	Fecha:	27/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	800 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

- LUBRICACION DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL







Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4581	Fecha:	27/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	800 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

- LUBRICACION DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0592	N. Orden: 4581	Fecha: 27/08/2026	Técnico: JUAN CARLOS
Equipo: MAXIMAL	Modelo: FD35T-C2WE3	Serie: A4E8A02125X	Ubicación: VHSA-TEAPA	Horómetro: 800 HRS	Auxiliar:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4581	Fecha:	27/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	800 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4581	Fecha:	27/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	800 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

OBSERVACIÓN:

- Se requiere la instalación de tornillo de muela y sellado de la mica del techo por filtraciones de agua.

