

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

105890

SAP

70025675

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTA

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirafa - Juan María Pico Suárez
Villahermosa, Tabasco - México - 86029
Tel. 9933610650 - Mail: atendimento@kaufmann.com

Cotización: 4813
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: POZA RICA
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/09/2016
Codigo QR: VMSA-0344
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG60 S.1948S ECO 70022200

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BALEROS INTERIORES Y EXTERIORES DE MAZA TRASERA.
REALIZANDO LUBRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA

PIEZA BALERO INTERIOR DE MAZA TRASERA
PIEZA BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA
SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS INTERIORES Y EXTERIORES DE MAZA TRASERA.
REALIZANDO LUBRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA

RECOMENDACIONES
Se requiere remplazo de deslizantes
Preparar lana de ajuste de balero de
Carro porta horquilla

Fecha del servicio: 17/09/2016
Horas: 11950.3hr

Nombre y Firma del Cliente: Roberto Carlos Torres Patiño
Nombre y Firma del Técnico: Luis Mena

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Subcliente: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG60 S.1948S ECO 70022200
Codigo QR: VMSA-0344
Horómetro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Asiento de motor	☒	☐	Freno delantero	☒	☐
Asiento de transmisión	☒	☐	Freno trasero	☒	☐
Asiento hidráulico	☒	☐	Blindaje	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Tanque	☒	☐
Líquido de freno	☒	☐	Alarma de reversa	☒	☐
Combustión de	SI	NO	Control de seguridad	☒	☐
Baterías	☒	☐	Botón de arranque	☒	☐
Baterías nuevas	☒	☐	Switch de arranque (Start)	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	El equipo presenta	SI	NO
Permisos de cilindros hidráulicos	☒	☐	Paga en cilindros de dirección	☒	☐
Puente de frenado	☒	☐	Paga en cilindros de frenado	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐	Paga en cilindros de dirección lateral	☒	☐
Tip de dirección	☒	☐	Paga en cilindros de dirección	☒	☐
Proceso de calentamiento	☒	☐	Paga en bomba hidráulica	☒	☐
Baterías de reserva	☒	☐	Paga en bombas hidráulicas	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Paga en mangueras hidráulicas	☒	☐
Revisión de aceite de gas	SI	NO	Paga en motor	☒	☐
El montacargas cuenta con	☒	☐	Paga en transmisión	☒	☐
Tanque de gas 1	☒	☐	Paga en diferencial	☒	☐
Tanque de gas 2	SI	NO	Estado de las llantas	SI	NO
Vehículo detallado	☒	☐	Presenta fisuras	☒	☐
Acta de la base de datos	☒	☐	Presenta desgastamiento	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

RECIBE: PUNTO A PUNTO T2
ENTREGA: Roberto Carlos Torres Patiño
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

Evitar circular a alta velocidad sobre baches, huecos o superficies irregulares.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

105890

SAP

70025675

Reparación

SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirafa - Juan María Pico Suárez
Villahermosa, Tabasco - México - 88029
Tel. 993817050 - Mail: atendimento@kaufmann.com

Colización: 4813
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/09/2026
Codigo QR: VMSA-0344
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG60 S.1540S ECO 70022200

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BALEROS INTERIORES Y EXTERIORES DE MAZA TRASERA.
REALIZANDO LUBRICACION E INSTALACION DE LLANTA TRASERA

DETALLE DE LA FALLA
2 000000 PIEZA BALERO INTERIOR DE MAZA TRASERA
2 000000 PIEZA BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA
T000000 SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS INTERIORES Y EXTERIORES DE MAZA TRASERA,
REALIZANDO LUBRICACION E INSTALACION DE LLANTA TRASERA

RECOMENDACIONES
Se requiere remplazo de deslizantes
Preparar lana de ajuste de balero de
Carro porta horquilla

Fecha del trabajo: 17/09/2026
Horas de trabajo: 11950.3hr

Nombre y Firma del Cliente: Roberto Carlos Torres Ratiño
Nombre y Firma del Técnico: Roberto Carlos Torres Ratiño

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS



Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Subcliente: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG60 S.1540S ECO 70022200
Codigo QR: VMSA-0344
Horómetro:

A nivel correcto		SI	NO	Correcto funcionamiento de		SI	NO
Asche de motor		☒		Freno de estacionamiento		☒	
Asche de transmision		☒		Blindaje		☒	
Asche hidraulico		☒		Tamete		☒	
Anticongelante		☒		Claxon		☒	
Líquido de frenos		☒		Alarma de reversa		☒	
Combustion de				Control de seguridad		☒	
Baterias disfuncionales		☒		Extintor operante		☒	
Baterias suaves		☒		Switch de arranque (Start)		☒	
Guarda de carga		☒		El equipo presenta			
Perros de cilindros hidraulicos		☒		Fuga en cilindros de direccion		☒	
Puente de frenado		☒		Fuga en cilindros de frenos		☒	
Banda de alternador		☒		Fuga en cilindros de direccion lateral		☒	
Tip de direccion		☒		Fuga en cilindros de direccion		☒	
Freno de estacionamiento		☒		Fuga en bomba hidraulica		☒	
Baterias de motor		☒		Fuga en bombas hidraulicas		☒	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible				Fuga en mangueras hidraulicas		☒	
Asche de tensor de gas		☒		Fuga en motor		☒	
El montacargas cuenta con				Fuga en transmision		☒	
Tanque de gas 1		☒		Fuga en diferencial		☒	
Tanque de gas 2		☒		Estado de las llantas			
Válvulas dañadas		☒		Presenta fisuras		☒	
Asche de la base del forno		☒		Presenta desgastamiento		☒	

OTRAS OBSERVACIONES

RECIBE: PUNTO A PUNTO T2
ENTREGA: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? ☒ SI



Recomendaciones

Antes de usar el montacargas, revisa que todo lo eléctrico funcione correctamente y reporta cualquier falla.