

Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:	MARISA GOÑI	Código QR:	VHSA - 0531	N. Orden:	4665	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	APILADOR HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK340	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE RUEDA GUÍA Y RUEDA DE DIRECCIÓN DE APILADOR ELÉCTRICO



PARTE TRASERA DEL QUIPO



PARTE DELANTERA (HORQUILLA)

Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:	MARISA GOÑI	Código QR:	VHSA - 0531	N. Orden:	4665	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	APILADOR HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK340	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE RUEDA GUÍA Y RUEDA DE DIRECCIÓN DE APILADOR ELÉCTRICO



SE OBSERVA LA DIFERENCIA DE RUEDA



RUEDA DESGASTADA



RUEDA Y ACCESORIOS NUEVOS (IZQ.) RUEDA Y ACCESORIOS DESGASTADOS (DER.)

Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:	MARISA GOÑI	Código QR:	VHSA - 0531	N. Orden:	4665	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	APILADOR HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK340	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE RUEDA GUÍA Y RUEDA DE DIRECCIÓN DE APILADOR ELÉCTRICO



BALEROS DE RUEDA: ANTES DE LIMPIEZA Y ENGRASADO



BALEROS DE RUEDA: DESPUÉS DE LIMPIEZA Y ENGRASADO

Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:	MARISA GOÑI	Código QR:	VHSA - 0531	N. Orden:	4665	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	APILADOR HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK340	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE RUEDA GUÍA Y RUEDA DE DIRECCIÓN DE APILADOR ELÉCTRICO



EXTRACCIÓN DE RUEDA DE DIRECCIÓN Y BALERO DAÑADOS