


Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:	FULL JOB MRO	Código QR:	VHSA - 0389	N. Orden:	4628	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X39A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	178957 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR CILINDRO DE LEVANTE



FUGA EN PARTE LATERAL DE MOTOR, SE REQUIERE PARAR EL EQUIPO CON DISPOSICIÓN DE TIEMPO PARA LAVAR A DETALLE LA PARTE CONTAMINADA Y ASÍ REALIZAR UN DIAGNOSTICO ACERTADO.

Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:	FULL JOB MRO	Código QR:	VHSA - 0389	N. Orden:	4628	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X39A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	178957 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR CILINDRO DE LEVANTE



FUGA EN PARTE LATERAL DE MOTOR, SE REQUIERE PARAR EL EQUIPO CON DISPOSICIÓN DE TIEMPO PARA LAVAR A DETALLE LA PARTE CONTAMINADA Y ASÍ REALIZAR UN DIAGNOSTICO ACERTADO.