


Empresa:	CORRUGADOS Y PLÁSTICOS DEL SURESTE	Solicitante:	CORRUGADOS Y PLÁSTICOS DEL SURESTE	Código QR:	VHSA - 0578	N. Orden:	4551	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	PABLO
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG45A T2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

• REVISIÓN Y REPARACIÓN POR FALLA DE FUGA POR RETEN DE DIFERENCIAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORRUGADOS Y PLÁSTICOS DEL SURESTE	Solicitante:	CORRUGADOS Y PLÁSTICOS DEL SURESTE	Código QR:	VHSA - 0578	N. Orden:	4551	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	PABLO
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG45A T2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

• REVISIÓN Y REPARACIÓN POR FALLA DE FUGA POR RETEN DE DIFERENCIAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORRUGADOS Y PLÁSTICOS DEL SURESTE	Solicitante:	CORRUGADOS Y PLÁSTICOS DEL SURESTE	Código QR:	VHSA - 0578	N. Orden:	4551	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	PABLO
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG45A T2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

• REVISIÓN Y REPARACIÓN POR FALLA DE FUGA POR RETEN DE DIFERENCIAL

