

Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Código QR:	VHSA - 0439	N. Orden:	4685	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLO
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40026	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	3900.8 HRS	Auxiliar:	

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA POR TAPÓN DE CARTER



SE REALIZA APRIETE DE TORNILLO DE TAPÓN DE CARTER

Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Código QR:	VHSA - 0439	N. Orden:	4685	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLO
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40026	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	3900.8 HRS	Auxiliar:	

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA POR TAPÓN DE CARTER



SE REALIZA LIMPIEZA DE LA PARTE DE DONDE PROVIENE LA FUGA

Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Código QR:	VHSA - 0439	N. Orden:	4685	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLO
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40026	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	3900.8 HRS	Auxiliar:	

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA POR TAPÓN DE CARTER



DATO: EN CASO DE QUE CONTINUE LA FUGA, SE REQUIERE DRENAR Y RECUPERAR ACEITE PARA VER EL ROSCADO DE TORNILLO.