

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	4632	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10542	Ubicación:	TAPACHULA	Horómetro:	6173.7 HRS	Auxiliar:	

REVISIÓN Y DIAGNOSTICO NO TIENE FUERZA HIDRÁULICA



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	4632	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10542	Ubicación:	TAPACHULA	Horómetro:	6173.7 HRS	Auxiliar:	

REVISIÓN Y DIAGNOSTICO NO TIENE FUERZA HIDRÁULICA



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	4632	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10542	Ubicación:	TAPACHULA	Horómetro:	6173.7 HRS	Auxiliar:	

REVISIÓN Y DIAGNOSTICO NO TIENE FUERZA HIDRÁULICA



OBSERVACIÓN:

- BOMBA HIDRÁULICA PRESENTA BAJA PRESIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO, REQUIERE REEMPLAZO.
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLO DE CILINDRO DE INCLINACIÓN (IZQ.)
- EMPACADO DE BANCO HIDRÁULICO POR FUGA DE ACEITE.
- AJUSTE DE BALEROS DE CARRO PORTA HORQUILLA.
- NIVELADO DE ACEITE HIDRÁULICO.