

|                 |            |                     |             |                   |            |                   |              |                   |            |                  |             |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | TABAFRESH  | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0037  | <b>N. Orden:</b>  | 4715         | <b>Fecha:</b>     | 11/09/2026 | <b>Técnico:</b>  | LUIS TORRES |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FBC20N5-36V | <b>Serie:</b>     | A2B3210321 | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 5640.4HRS  | <b>Auxiliar:</b> |             |

## SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTA POLY

SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE 2 LLANTAS REALIZADO.



|                 |            |                     |             |                   |            |                   |              |                   |            |                  |             |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | TABAFRESH  | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0037  | <b>N. Orden:</b>  | 4715         | <b>Fecha:</b>     | 11/09/2026 | <b>Técnico:</b>  | LUIS TORRES |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FBC20N5-36V | <b>Serie:</b>     | A2B3210321 | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 5640.4HRS  | <b>Auxiliar:</b> |             |

## SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTA POLY

SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE 2 LLANTAS REALIZADO.



|                 |            |                     |             |                   |            |                   |              |                   |            |                  |             |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | TABAFRESH  | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0037  | <b>N. Orden:</b>  | 4715         | <b>Fecha:</b>     | 11/09/2026 | <b>Técnico:</b>  | LUIS TORRES |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FBC20N5-36V | <b>Serie:</b>     | A2B3210321 | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 5640.4HRS  | <b>Auxiliar:</b> |             |

## SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTA POLY

SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE 2 LLANTAS REALIZADO.



|                 |            |                     |             |                   |            |                   |              |                   |            |                  |             |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | TABAFRESH  | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0037  | <b>N. Orden:</b>  | 4715         | <b>Fecha:</b>     | 11/09/2026 | <b>Técnico:</b>  | LUIS TORRES |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FBC20N5-36V | <b>Serie:</b>     | A2B3210321 | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 5640.4HRS  | <b>Auxiliar:</b> |             |

## SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTA POLY

SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE 2 LLANTAS REALIZADO.



|                 |            |                     |             |                   |            |                   |              |                   |            |                  |             |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | TABAFRESH  | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0037  | <b>N. Orden:</b>  | 4715         | <b>Fecha:</b>     | 11/09/2026 | <b>Técnico:</b>  | LUIS TORRES |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FBC20N5-36V | <b>Serie:</b>     | A2B3210321 | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 5640.4HRS  | <b>Auxiliar:</b> |             |

## SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTA POLY


SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE 2 LLANTAS REALIZADO.



|                 |            |                     |             |                   |            |                   |              |                   |            |                  |             |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | TABAFRESH  | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0037  | <b>N. Orden:</b>  | 4715         | <b>Fecha:</b>     | 11/09/2026 | <b>Técnico:</b>  | LUIS TORRES |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FBC20N5-36V | <b>Serie:</b>     | A2B3210321 | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 5640.4HRS  | <b>Auxiliar:</b> |             |

## SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTA POLY

SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE 2 LLANTAS REALIZADO.



|                 |            |                     |             |                   |            |                   |              |                   |            |                  |             |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | TABAFRESH  | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0037  | <b>N. Orden:</b>  | 4715         | <b>Fecha:</b>     | 11/09/2026 | <b>Técnico:</b>  | LUIS TORRES |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FBC20N5-36V | <b>Serie:</b>     | A2B3210321 | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 5640.4HRS  | <b>Auxiliar:</b> |             |

## SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTA POLY

SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE 2 LLANTAS REALIZADO.

