

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109522

SAP

70021082

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN
GRUPO DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86038
Tel: 993391099 - Mail: alministracion@kaufmann.mx

Ciudad: 4555 No. de Orden: KAUF 4750
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 11/04/2023
Sistema: MANUEL ACUÑA Código DR: VMSA-0119
Ubicación: VILLAHERMOSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
BOMT LINCE MOD. 1443-02 S 10231403332 NO. ECO70021082 CA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN

PIEZA	DESCRIPCIÓN
2.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA 285/70-15/70 CONTINENTAL SY
2.000000	PIEZA SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN
0.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTES DE EJE DE DIRECCIÓN

RECOMENDACIONES

* Se realiza reemplazo de llantas Inmocas
* Se reemplaza soporte de eje de dirección

18-04-2023

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LLANTAS Y EJE DE DIRECCIÓN POR EL DESGASTE DE USO COTIDIANO, LO QUE COMPROMETE LA ESTABILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109522

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86038
Tel: 983391099 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Ciudad: 4555
Cartera: PUNTO A PUNTO T2
Subcarpeta: MINUTEL ACUÑA
Ubicación: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4750
Fecha: 11/04/2023
Código OR: VMSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
BORR: LINCE MOD: 1443 Y-02 S: 102314033332 NO: E6070027062 CA

7 PNEUMÁTICOS
SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 285/70-15/70 80 CONTINENTAL SY
2.000000	PIEZA	SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTES DE EJE DE DIRECCIÓN

CONSEJOS Y OBSERVACIONES

* Se realiza reemplazo de llantas llantas
* Se reemplaza soporte de eje de dirección

18-04-2023

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LLANTAS Y EJE DE DIRECCIÓN POR EL DESGASTE DE USO COTIDIANO, LO QUE COMPROMETE LA ESTABILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109522

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86038
Tel: 983391099 - Mail: alministracion@kaufmann.mx

Ciudad: 4555
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Sistema: MANUEL ACUÑA
Ubicación: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4750
Fecha: 11/04/2023
Código DR: VMSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
BOMT LINCE MOD. 1443 Y-02 S/ 10231403332 NO. ECO 10027062 CA

FECHA DE EMISIÓN
SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 285/70-15/7.00 CONTINENTAL SY
2.000000	PIEZA	SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTES DE EJE DE DIRECCIÓN

CONSEJOS
* Se realiza reemplazo de llantas nuevas
* Se reemplaza soporte de eje de dirección

18-04-2023

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LLANTAS Y EJE DE DIRECCIÓN POR EL DESGASTE DE USO COTIDIANO, LO QUE COMPROMETE LA ESTABILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109522

SAP

70021082

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle 14 y 30a - José Martí Pk. Sur
Villahermosa, Tabasco, México 86038
Tel: 993301099 - Mail: atendimento@kaufmann.mx

Ciudad: 4555
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Sistema: MANUEL ACUÑA
Ubicación: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4750
Fecha: 11/04/2023
Código QR: VMSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
BOMT LINCE MOD. 1443 Y-02 S/ 102X340X3332 NO. E6070027062CA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCION

PIEZA	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA 285/70-15/700 CONTINENTAL SY
2.000000	PIEZA SOPORTE DE EJE DE DIRECCION
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTES DE EJE DE DIRECCION

CONSEJOS Y OBSERVACIONES

* Se realiza reemplazo de llantas Américas
* Se reemplaza soporte de eje de dirección

18-04-2023

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LLANTAS Y EJE DE DIRECCIÓN POR EL DESGASTE DE USO COTIDIANO, LO QUE COMPROMETE LA ESTABILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109522

SAP

70021082

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86038
Tel: 993301099 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Ciudad: 4555 No. de Orden: KAUF 4750
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 11/04/2023
Servicio: MANUEL ACUÑA Código QR: VMSA-0119
Ubicación: VILLAHERMOSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
MOTOR LINCE MOD. 1443-T-02 S/N 102319403332 NO. ECG 10027062 CA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCION

PIEZA	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA 285/70-15/7.00 CONTINENTAL SY
2.000000	PIEZA SOPORTE DE EJE DE DIRECCION
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTES DE EJE DE DIRECCION

CONSEJOS
* Se realiza reemplazo de llantas Inmocas
* Se reemplaza soporte de eje de direccion

18-04-2023

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LLANTAS Y EJE DE DIRECCIÓN POR EL DESGASTE DE USO COTIDIANO, LO QUE COMPROMETE LA ESTABILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109522

SAP

70021082

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86038
Tel: 993351059 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Ciudad: 4555 No. de Orden: KAUF 4750
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 11/04/2023
Servicio: MANUEL ACUÑA Código DR: VMSA-0119
Ubicación: VILLAHERMOSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MOTOR LINCE MOD. 1443-T2 S/ 10231403332 NO. ECO 10027042 CA

DETALLE DE LA LLAMADA
SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCION

PIEZA	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA 285/70-15/70 80 CONTINENTAL SY
2.000000	PIEZA SOPORTE DE EJE DE DIRECCION
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTES DE EJE DE DIRECCION


CONSEJOS Y OBSERVACIONES
* Se realiza reemplazo de llantas nuevas
* Se reemplaza soporte de eje de direccion

18-04-2023

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LLANTAS Y EJE DE DIRECCIÓN POR EL DESGASTE DE USO COTIDIANO, LO QUE COMPROMETE LA ESTABILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109522

SAP

70021082

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86038
Tel: 993301099 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Ciudad: 4555 No. de Orden: KAUF 4750
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 11/04/2023
Sistema: MANUEL ACUÑA Código QR: VMSA-0119
Ubicación: VILLAHERMOSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
BOMT LINDE MOD. 1443 Y-02 S 10239403332 NO. ECO70021082 CA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCION

ITEM	PIEZA	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 285/70-15/700 CONTINENTAL SY
2.000000	PIEZA	SOPORTE DE EJE DE DIRECCION
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS Y SOPORTES DE EJE DE DIRECCION

CONSEJOS Y OBSERVACIONES

* Se realiza reemplazo de llantas Inmóviles
* Se reemplaza soporte de eje de dirección

18-04-2023

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LLANTAS Y EJE DE DIRECCIÓN POR EL DESGASTE DE USO COTIDIANO, LO QUE COMPROMETE LA ESTABILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL EQUIPO.

