DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

MONT-22

Empresa:	PLACARMEX	**Solicitante:**		**Código QR:**	MONT-22	**N. Orden:**	KAUF2778	**Fecha:**	12/11/2025
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H3.0XT	**Serie:**	D466R03238P	**Ubicación:**	CARD-VHSA	**Horómetro:**	15,067 HRS

"FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"

***REPERACIÓN DE FUGA CON SOLDADURA A BRONCE**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

MONT-22

Empresa:	PLACARMEX	**Solicitante:**		**Código QR:**	MONT-22	**N. Orden:**	KAUF2778	**Fecha:**	12/11/2025
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H3.0XT	**Serie:**	D466R03238P	**Ubicación:**	CARD-VHSA	**Horómetro:**	15,067 HRS

***REPERACIÓN DE FUGA CON SOLDADURA A BRONCE**



DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

MONT-22

Empresa:	PLACARMEX	**Solicitante:**		**Código QR:**	MONT-22	**N. Orden:**	KAUF2778	**Fecha:**	12/11/2025
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H3.0XT	**Serie:**	D466R03238P	**Ubicación:**	CARD-VHSA	**Horómetro:**	15,067 HRS

***REVISIÓN DE NIVELES**




DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

MONT-22

Empresa:	PLACARMEX	**Solicitante:**		**Código QR:**	MONT-22	**N. Orden:**	KAUF2778	**Fecha:**	12/11/2025
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H3.0XT	**Serie:**	D466R03238P	**Ubicación:**	CARD-VHSA	**Horómetro:**	15,067 HRS

***HORÓMETRO**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

MONT-22

Empresa:	PLACARMEX	**Solicitante:**		**Código QR:**	MONT-22	**N. Orden:**	KAUF2778	**Fecha:**	12/11/2025
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H3.0XT	**Serie:**	D466R03238P	**Ubicación:**	CARD-VHSA	**Horómetro:**	15,067 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- **REQUIERE REEMPLAZO DE VALVULA DE SELENOIDE DE GAS**
- **PRESENTA HUMEDAD EN LOS SELLOS DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN**