
EVIDENCIAS

Tipo	CORRECTIVO	Ticket	112297

SAP	70022016

Reparación	*REEMPLAZO DE JOYSTICK DE FUNCIONES HIDRÁULICAS.*



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jarua Jose María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933670560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 5181
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicacion: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4911
Fecha: 09/Oct/2026
Codigo QR: VHSA-0125
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE JOYSTICK DE FUNCIONES HIDRAULICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	JOYSTICK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE JOYSTICK DE FUNCIONES HIDRAULICAS

OBSERVACIONES:
- Servicio Realizado Ok
- Requiere reemplazo de botón
- Requiere reparación de Claxon (pines de volante)

Fecha del Servicio: 17/10/2026 Horometro: 21743

Nombre y Firma del Cliente: Manuel Acuña
Nombre y Firma del Tecnico: Nombre y Firma del Auxiliar:





Recomendaciones

EL REEMPLAZO OPORTUNO DEL JOYSTICK ES CRUCIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA, LA PRODUCTIVIDAD Y LA VIDA ÚTIL DE LA UNIDAD.