
EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016	Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*


KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cotización: 4950 — No. de Orden: KAUF 4741
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 — Fecha: 11/Sep/2025
Solicitante: — Codigo QR: VHSA-0125
Ubicación: AGENCIA VHSA — Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON


TRABAJO REALIZADO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

-Servicio Revisado ok


KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2 — Codigo QR: VHSA-0125
Solicitante: — Horometro:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor		
Aceite de transmisión		
Aceite hidraulico		
Anticongelante		
Liquido de frenos		
Comprobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros		
Birlos traseros		
Guarda de cargo		
Pernos de cilindros hidraulicos		
Prueba de frenado		
Banda de alternador		
Eje de dirección		
Freno de estacionamiento		
Balero de mastil		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Volvulas dañadas		
Asa de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros		
Faro trasero		
Bluespot		
Torreta		
Claxon		
Alarma de reverso		
Cinturon de seguridad		
Extintor vigente		
Switch de arranque (llave)		
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindro de inclinación		
Fuga en cilindro de levante		
Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Fuga en Cilindro de dirección		
Fuga en bomba hidraulica		
Fuga en bancos hidraulicos		
Fuga en mangueras hidraulicas		
Fuga en motor		
Fuga en transmisión		
Fuga en diferencial		
Estado de las Llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		
Presenta Desgarramiento		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO


RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.







REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR

EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016		
Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*		





Recomendaciones


SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.



REEMPLAZO DE BUJÍAS

EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016	Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*


KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cotización: 4950 — No. de Orden: KAUF 4741
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 — Fecha: 11/Sep/2025
Solicitante: — Código QR: VHSA-0125
Ubicación: AGENCIA VHSA — Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

TRABAJO REALIZADO


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE BALATAS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

-Servicio Revisado ok

13/09/25 — 8943


KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2 — Codigo QR: VHSA-0125
Solicitante: — Horometro:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor		
Aceite de transmisión		
Aceite hidraulico		
Anticongelante		
Liquido de frenos		

Comprobacion de	SI	NO
Birlos delanteros		
Birlos traseros		
Guarda de cargo		
Pernos de cilindros hidraulicos		
Prueba de frenado		
Banda de alternador		
Eje de dirección		
Freno de estacionamiento		
Balero de mastil		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Volvulas dañadas		
Aro de la base dañado		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros		
Faro trasero		
Bluespot		
Torreta		
Claxon		
Alarma de reverso		
Cinturon de seguridad		
Extintor vigente		
Switch de arranque (llave)		

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación		
Fuga en cilindros de elevación		
Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Fuga en cilindro de dirección		
Fuga en bomba hidraulica		
Fuga en bancos hidraulicos		
Fuga en mangueras hidraulicas		
Fuga en motor		
Fuga en transmisión		
Fuga en diferencial		

Estado de las Llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		
Presenta Desgarramiento		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE — PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones


SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.



REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016	Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1.000000 PIEZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION
REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO
REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION
REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE
REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)
REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS
PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION)
NIVELADO DE FLUIDOS
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

-Servicio Revisado ok


KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG35 S. 70486 NO. ECO 70022016 2.5 TON
Codigo QR: VHSA-0125
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor		
Aceite de transmisión		
Aceite hidraulico		
Anticongelante		
Liquido de frenos		

Comprobacion de	SI	NO
Birlos delanteros		
Birlos traseros		
Guarda de cargo		
Pernos de cilindros hidraulicos		
Prueba de frenado		
Banda de alternador		
Eje de dirección		
Freno de estacionamiento		
Balero de mastil		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Volvulas dañadas		
Ava de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros		
Faro trasero		
Bluespot		
Torreta		
Claxon		
Alarma de reverso		
Cinturon de seguridad		
Extintor vigente		
Switch de arranque (llave)		

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindro de inclinación		
Fuga en cilindro de levante		
Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Fuga en Cilindro de dirección		
Fuga en bomba hidraulica		
Fuga en bancos hidraulicos		
Fuga en mangueras hidraulicas		
Fuga en motor		
Fuga en transmición		
Fuga en diferencial		

Estado de las Llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		
Presenta Desgaste		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.




REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN




REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO


EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016	Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*










REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN


Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016	Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*





Recomendaciones


SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.



REEMPLAZO DE CABLES DE BUJÍA, ROTOR DE DISTRIBUIDOR Y TAPA DE DISTRIBUIDOR.

EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016	Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*


KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN


INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1.000000 PIEZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE BANDAS
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION
REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO
REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION
REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE
REEMPLAZO DE FILTRO DE RESPIRADOR
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)
REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS
PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION)
NIVELADO DE FLUIDOS
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

-Servicio Revisado ok


KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG35 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON
Codigo QR: VHSA-0125
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor		
Aceite de transmisión		
Aceite hidraulico		
Anticongelante		
Liquido de frenos		

Comprobacion de	SI	NO
Birlos delanteros		
Birlos traseros		
Guarda de cargo		
Pernos de cilindros hidraulicos		
Prueba de frenado		
Banda de alternador		
Eje de dirección		
Freno de estacionamiento		
Balero de mastil		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Volvulas dañadas		
Aro de la base dañado		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros		
Faro trasero		
Bluespot		
Torreta		
Claxon		
Alarma de reverso		
Cinturon de seguridad		
Extintor vigente		
Switch de arranque (llave)		

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindro de inclinación		
Fuga en cilindro de levante		
Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Fuga en cilindro de dirección		
Fuga en bomba hidraulica		
Fuga en bancos hidraulicos		
Fuga en mangueras hidraulicas		
Fuga en motor		
Fuga en transmisión		
Fuga en diferencial		

Estado de las llantas	SI	NO
Presenta fisuras		
Presenta Desgarramiento		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN






REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

Recomendaciones


SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016	Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*


KAUFMANN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS


KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS


Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG35 S. 70466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

OTRAS OBSERVACIONES

Recomendaciones


SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.




REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL

EVIDENCIAS


Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016	Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*





Recomendaciones


SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.



REVISIÓN DE NIVELES DE FLUIDOS

EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016		
Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*		


KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN


INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1.000000 PIEZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION
REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO
REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION
REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE
REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)
REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS
PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION)
NIVELADO DE FLUIDOS
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

-Servicio Revisado ok


KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON
Codigo QR: VHSA-0125
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor		
Aceite de transmisión		
Aceite hidraulico		
Anticongelante		
Liquido de frenos		

Comprobacion de	SI	NO
Birlos delanteros		
Birlos traseros		
Guarda de cargo		
Pernos de cilindros hidraulicos		
Prueba de frenado		
Banda de alternador		
Eje de dirección		
Freno de estacionamiento		
Balero de mastil		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Volvulas dañadas		
Ave de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros		
Faro trasero		
Bluespot		
Torreta		
Claxon		
Alarma de reverso		
Cinturon de seguridad		
Extintor vigente		
Switch de arranque (llave)		

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindro de inclinación		
Fuga en cilindro de levante		
Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Fuga en Cilindro de dirección		
Fuga en bomba hidraulica		
Fuga en bancos hidraulicos		
Fuga en mangueras hidraulicas		
Fuga en motor		
Fuga en transmisión		
Fuga en diferencial		

Estado de las llantas	SI	NO
Presenta fisuras		
Presenta Desgarramiento		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones


SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.




LUBRICADO DE CADENA

EVIDENCIAS

Tipo	*Preventivo*	Ticket	110119
SAP	70022016	Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS*







Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA SERIE DE REVISIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA EVITAR FALLAS Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO.







LAVADO EN GENERAL DE EQUIPO