




VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE MICROS DE MONOTROL

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0003	Fecha: 19 de febrero del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: No marca

1. CAMBIO DE MICROSWITCH DE MONOTROL






VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE MICROS DE MONOTROL

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0003	Fecha: 19 de febrero del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: No marca

1. CAMBIO DE MICROSWITCH DE MONOTROL





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE MICROS DE MONOTROL

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0003	Fecha: 19 de febrero del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: No marca

MATERIALES UTILIZADOS:

1. 2 Pza. Microswitch

OBSERVACIONES:

1. Se encontro micoswitch de monotrol con falso contacto
2. En caso de persistir la falla en el avance se debera revisar la compresión de la transmisión
3. Se entregan refacciones usadas
4. Se entrega el equipo funcionando correctamente