




VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE HIDROBOSTER

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0005	Fecha: 14 de junio del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 298

1. CAMBIO KIT DE REPUESTO DE HIDROBOSTER





VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE HIDROBOSTER

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0005	Fecha: 14 de junio del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 298

2. INSTALACION DE MANGUERA Y DEPOSITO DE ANTICONGELANTE






VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE HIDROBOSTER

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0005	Fecha: 14 de junio del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 298

3. CAMBIO DE KEY SWITCH





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE HIDROBOSTER

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0005	Fecha: 14 de junio del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 298

OBSERVACIONES:

1. Se entregan refacciones usadas
2. Se entrega el equipo funcionando correctamente